# 状態表

H 326

| 初年度登録 | 車名 | ドア | 形状 | 型式 |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年7月 | ｴﾙﾌ | 2 | ﾚｲｿﾞｳﾚｲﾄｳ | BKG-NMR85AN |

| グレード | 排気量 | 最大積載量 | 車両総重量 | 乗員定員 |
|---|---|---|---|---|
| 2t FFL 標準ﾛﾝｸﾞ 中温冷凍車 | 2990 cc | 2000 kg | 5015 kg | 3人 |

| 評価点 | |
|---|---|
| | |
| 内装 | 外装 |
| | |

| 車歴 | シフト |
|---|---|
| 自家用車 | F6 |

| 車検 | 冷房 | 燃料 |
|---|---|---|
| | AC | 軽油 |
| 走行区分 | 走行距離 | 修復歴 |
| | 13326 Km | なし |

| 内装色 | 色替 | カラーNo. |
|---|---|---|
| | なし | |
| 外装色 | 色替 | カラーNo. |
| ｼﾛ | なし | |

| リサイクル預託金 | 名義変更期限 |
|---|---|
| 10540 円 | |

| タコグラフ年式 | 電装品 |
|---|---|
| | 未検査 |

| 型式指定番号 | 類別区分番号 |
|---|---|
| | |

◎ 走行に関する補足事項

タイヤサイズ２０５／７５Ｒ１６
燃料タンク１００Ｌ
外気２２℃時１時間で－５℃確認

◎ セールスポイント記入欄

<箱>日本ﾌﾙﾊｰﾌ GAC7 E1EK118 厚み5.5cm
<冷凍機>三菱 -5℃~30℃設定 TD630CN2
内寸４４５×１７３×１８８
フロアマット&バイザー
ＡＭ／ＦＭラジオ
キーレス ＨＳＡ 電格ミラー
バックモニター フォグランプ
室内蛍光灯 アイドリングストップ
サイドマーカー２対 ＡＳＲ
左シャシ中央工具箱
荷室床ステンレス
荷室灯２個 水抜き穴Ｆ１対
ラッシングレール２段＆ベルト２個

◎ 不具合箇所・注意事項

ダッシュボードキズ
左右ドアミラーキズ
装着タイヤ６本ヒビワレ小
ＥＧタペットオイルにじみ跡
荷室内キズ・ヘコミ
荷室床ヘコミ小多数

| 装備品 | | | |
|---|---|---|---|
| ■パワーステアリング | ■パワーウインド | □サンルーフ | □アルミ |
| □テレビ | □カーステレオ | □リアスポイラー | □ＣＤプレイヤー |
| □ナビゲーション | ■バックカメラ | □ＭＤコンポ | □ムーンルーフ |
| ■エアバック | □革シート | ■ＡＢＳ | □ワンオーナー |
| □ＥＴＣ | □禁煙車 | □パワーシート | □４ＷＤ |
| □３列シート | □フルエアロ | □フロアマット | □社外マフラー |
| ■キーレスエントリー | | | |
| 後送品申告欄 | | | |
| □新車保証書 | □ラジコン | □スタンバイコード | □モニター |
| □リモコン | □キーレス | | |

| 上物メーカー | 上物年式 | 段数 | 吊り荷重 |
|---|---|---|---|
| 日本ﾌﾙﾊｰﾌ | | | |

| 車体No | NMR85-7008974 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 登録No | | | | |

| 諸元 | 長さ 646 cm | 幅 188 cm | 高さ 295 cm |
|---|---|---|---|




スペア あり ジャッキ あり 工具： あり