状態表

G 528

初年度登録	車名	ドア	形状	型式
平成31年3月	ｷﾞｶﾞ	2	ｱﾙﾐｳｲﾝｸﾞ	2PG-CYJ77C

グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員
13.2t 8×4 ｱﾙﾐｳｲﾝｸﾞ Rｴｱｻｽ	9830 cc	13200 kg	24950 kg	2人

評価点	
内装	外装

車歴	シフト
自家用車	F7

車検	冷房	燃料
	AAC	軽油

走行区分	走行距離	修復歴
	330528 Km	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	

外装色	色替	カラーNo.
ｼﾛ	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
13340 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項

タイヤサイズ２４５／７０Ｒ１９．５
燃料タンク３００Ｌ×２個　３８０ＰＳ
純正エアディフレクター　Ｒエアサス
内寸９６７×２４０×２６５

◎ セールスポイント記入欄

日本ﾌﾙﾊｰﾌ　DKL　V8KF670　ｾﾝﾀｰｽﾛｯﾄﾙ付5方開
フロアマット＆バイザー　ＡＭ／ＦＭラジオ
キーレス　ＨＳＡ　フォグランプ　ＥＴＣ
電格ミラー＆ヒーター＆ワイパー　ＡＳＲ
車線逸脱警報装置　衝突被害軽減ブレーキ
デジタコ　バックモニター　デフロック
アイドリングストップ　オートクルーズ
ＭＴリターダー　運転席肘掛　消火器１個
室内ＬＥＤ灯＆カーテン　社外テールランプ
左右セイコーラック２対
左右シャシＲ4連タイヤチェーンフック
扉９０度ストッパー付　アルミ製サイドガード
ステンレス製Ｒフェンダーカバー
サイドマーカー５対　左右路肩灯

◎ 不具合箇所・注意事項

荷室ＬＥＤ灯４個　床フック９対
ラッシングレール２段
荷台床縞鋼板張り（元板ワレ・くさりなし）

ダッシュボードキズ　左右ドアミラーキズ
Ｆガラス飛び石１カ所修理必
Ｒバンパーステップ曲がり小
荷室内キズ・ヘコミ
右アオリ内１カ所切れ穴（10cm）

装備品			
■パワ-ステアリング	■パワーウインド	□サンルーフ	□アルミ
□テレビ	□カーステレオ	□リアスポイラー	□ＣＤプレイヤー
□ナビゲーション	■バックカメラ	□ＭＤコンポ	□ムーンルーフ
■エアバック	□革シート	■ＡＢＳ	□ワンオーナー
■ＥＴＣ	□禁煙車	□パワーシート	□４ＷＤ
□３列シート	□フルエアロ	□フロアマット	□社外マフラー
■キーレスエントリー			

後送品申告欄			
□新車保証書	□ラジコン	□スタンバイコード	□モニター
□リモコン	□キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
日本ﾌﾙﾊｰﾌ			

車体No	CYJ77C-7005481			
登録No				

諸元	長さ 1198 cm	幅 249 cm	高さ 379 cm



スペア　あり　ジャッキ　なし　工具：　なし