

# 状態表

K 808

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成30年10月	ホンコバン	5	バン	DBF-SLP2M	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
GL 4WD 2/5人乗り 5ドア ハイルフ	1790 cc	1000 kg	2650 kg	5人	外装

車歴	シフト	
自家用車	CAT	
車検	冷房	燃料
	AC	ガソリン
走行区分	走行距離	修復歴
	70808 Km	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
紺	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
9620 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項

タイヤサイズ185 / 80R14  
ハイルフ

◎ セールスポイント記入欄

フロアマット&バイザー  
社外オーディオDVD&バックモニター連動  
キーレス  
ドライブレコーダー  
左ドアミラー電動角度調整  
2WD / 4WD切り替えレバー  
間仕切りカーテン付  
バックドアガラス熱線  
プライバシーガラス  
荷室床板張り加工 (ビス止め)

◎ 不具合箇所・注意事項

ハンドルスレ  
ダッシュボードキズ  
運転席シート下はじ表皮切れ (20cm)  
左Fフロアカーペット一部切れ  
右ドア脱着跡&開きロック不良部品一部欠  
左Fホイールキャップキズ  
ワイパーキャップ1個欠  
左ドアミラーキズ  
左右Fドアステッカー跡  
下廻り一部サビ

装備品

<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスボイラー	<input checked="" type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション	<input checked="" type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 革シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input checked="" type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input checked="" type="checkbox"/> キーレスエントリー			

後送品申告欄

<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重

車体No	SLP2M-104144		
登録No			

諸元	長さ	428 cm	幅	169 cm	高さ	198 cm
----	----	--------	---	--------	----	--------

