

状態表

A 888

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成30年3月	ホンゴトラック	2	ヒラ	DBF-SLP2L	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装 外装
DX 4WD Sタイヤ 平ボデー ガソリン	1790 cc	1000 kg	2560 kg	2人	

車歴	シフト
レンタ	CAT
車検	冷房
	AC
	燃料
	ガソリン
走行区分	走行距離
	50888 Km
	修復歴
	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
8740 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ185/80R14 スタッドレスタイヤ装着

◎ セールスポイント記入欄
内寸247×160×37 フロアマット 社外メモリーナビ キーレス 左ドアミラー電動角度調整 ETC 2WD/4WD切り替えレバー スチールボデー三方開

◎ 不具合箇所・注意事項
ハンドルスレ ダッシュボードキズ 右ドア内張りはじ一部ワレ Fガラス飛び石表面かけ 右ドアミラーキズ ワイパーキャップ1個欠 シャシフレーム一部サビ 左右アオリステッカー跡

装備品			
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスポイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input checked="" type="checkbox"/> ナビゲーション	<input type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 革シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input checked="" type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input checked="" type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input checked="" type="checkbox"/> キーレスエントリー			


後送品申告欄			
<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重

車体No	SLP2L-102703		
登録No			

諸元	長さ 433 cm	幅 169 cm	高さ 191 cm
----	-----------	----------	-----------

[mm][8 mm] A1 [8 mm][mm]



[mm][8 mm] [8 mm][mm]
[mm][mm] [mm][mm]

スペア あり ジャッキ あり 工具: あり