

# 状態表

G 398

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成30年9月	ギガ	2	アルミワング	2PG-CYJ77C	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
13.3 t 8×4 アルミワング 格納PG Rリアサス	9830 cc	13300 kg	24980 kg	2人	
					外装

車歴	シフト
事業用	ス&G
車検	冷房
令和5年10月	AAC
走行区分	燃料
	軽油
	修復歴
	なし

装備品			
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウィンド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスポイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input checked="" type="checkbox"/> ナビゲーション	<input checked="" type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 革シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input checked="" type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input checked="" type="checkbox"/> キーレスエントリー			

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
アオ	なし	

後送品申告欄			
<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

リサイクル預託金	名義変更期限
13340 円	

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
日本フルーフ/極東			

タコグラフ年式	電装品
	未検査

車体No	CXYJ77C-7003127
登録No	

型式指定番号	類別区分番号


諸元	長さ 1198 cm	幅 249 cm	高さ 379 cm
----	------------	----------	-----------

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ245 / 70R19.5 スタッドレスタイヤ(一部ミックス) & アルミホイール装着 純正エアディフレクター付 Rエアサス 燃料タンク300L×2個 380PS 内寸961×237×265

◎ セールスポイント記入欄
日本フルーフ CKL V000097 センターロック付5方開 極東 1000kg能力 CG1002K-B3MRA 18T060245N カートストッパー&サイドガード付 左シャシロック付 キーレス HSA 電格ミラー&ター&01パ- フォグランプ EGJターゲ- アイドリングストップ ASR オートクルーズ 車線逸脱警報装置 衝突被害軽減ブレーキ 運転席エアサス&肘掛付 室内LED灯&カーテン付 ETC デジタコ ドライブレコーダ- バックモニター 社外メリ-ヒ- & フルセグ 消火器1個 タイヤ止め2個 サイドマ-カ-6対 左右路肩灯 左右セイコ-ラック2対 ステンレス製Rエンター-カバー-&R門枠&扉ハ- ステンレス製アオリキャッチ&ヒンジ アルミ製サイドガード 右シャシ4連タイヤチェーンフック2個 左右扉内板収納ケース 荷室LED灯4個 床フック9対 ラッシングレール2段 プラスチック製ガードレール2段

◎ 不具合箇所・注意事項
ダッシュボードキズ Fガラス飛び石1ヶ所修理必 左右ドアミラーキズ 左ドアミラーカバー一部ワレ 左右Rピラーステッカー跡小 左右Rアオリ&R扉ステッカー跡小 EGオイルにじみ跡 荷台板スリキズ・ケズレ

[ 4 mm][ 4 mm] [ 4 mm][ 4 mm]



[ 4 mm][ 4 mm] [ 4 mm][ 4 mm]  
[ 3 mm][ 5 mm] [ 4 mm][ 4 mm]

スペア あり ジャッキ なし 工具: なし