

# 状態表

A 222

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成28年9月	IL7	2	ヒラ	TPG-NKS85AN	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
3t FFL 4WD 標準 平ボデー	2990 cc	3000 kg	5685 kg	3人	外装

車歴	シフト
レンタ	F5
車検	冷房
	AC
	燃料
	軽油
走行区分	走行距離
	60222 Km
	修復歴
	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
9170 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ205 / 75 R 16 スタッドレスタイヤ装着

◎ セールスポイント記入欄
内寸312×162×38 フロアマット&バイザー AM/FMラジオ キーレス ETC HSA 電格ミラー ECONO フォグランプ アイドリングストップ 2WD/4WD切り替えスイッチ Rアオリチェーン2個 木平三方開

◎ 不具合箇所・注意事項
ハンドルスレ ダッシュボードキズ Fガラス飛び石表面かけ 左ドアミラーキズ シャンフレーム一部サビ EGタペットオイルにじみ跡 右アオリ上部中央曲がり小 左アオリヒンジピン1カ所欠 マフラー遮熱板へコミ・曲がり 荷台板スリキズ&アオリ内板一部反り

装備品			
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスボイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション	<input type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 革シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input checked="" type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input checked="" type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input checked="" type="checkbox"/> キーレスエントリー			


後送品申告欄			
<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重

車体No	NKS85-7008629
登録No	

諸元	長さ 469 cm	幅 169 cm	高さ 199 cm
----	-----------	----------	-----------

[ 9 mm] [ 9 mm] A1 [ 9 mm] [ mm]



[ 9 mm] [ 9 mm] [ 9 mm] [ 9 mm]  
[ mm] [ mm] [ mm] [ mm]

スペア あり ジャッキ あり 工具: あり