

状態表

F 323

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成28年9月	I#7	2	ハレバン	TRG-NJR85A	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2t FFL 標準 保冷バン 左サイドドア	2990 cc	2000 kg	4795 kg	3人	外装

車歴	シフト	
レンタ	F5	
車検	冷房	燃料
	AC	軽油
走行区分	走行距離	修復歴
	45323 Km	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
9170円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ195 / 75 R 15

◎ セールスポイント記入欄
東プレ F201417 2019年11月製 厚み5.5cm 内寸320×175×190 フロアマット&バイザー AM/FMラジオ 集中ドアロック バックモニター HSA 電格ミラー フォグランプ ASR アイドリングストップ ECONO ETC サイドマーカー2対 右シャシR3連タイヤチェーンフック 左スライド式サイドドア R扉90度ストッパー付 荷室LED灯2個 水抜き穴F1対 ラッシングレール2段

◎ 不具合箇所・注意事項
ダッシュボードキズ Fガラス飛び石表面かけ シャシフレーム一部サビ EGタペットオイルにじみ跡 左右箱パネルステッカー跡小 荷室内キズ・ヘコミ

装備品			
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスポイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション	<input checked="" type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 革シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input checked="" type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input type="checkbox"/> キーレスエントリー			

後送品申告欄			
<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
東プレ	2019年		

車体No	NJR85-7055239		
登録No			

諸元	長さ 512 cm	幅 192 cm	高さ 293 cm
----	-----------	----------	-----------

