

状態表

A 270

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成28年3月	パネット	2	ヒラ	ABF-SKP2LN	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
DX 4WD SL Wタイヤ 平ボデー	1790 cc	1000 kg	2510 kg	2人	外装

車歴	シフト	
自家用車	CAT	
車検	冷房	燃料
	AC	ガソリン
走行区分	走行距離	修復歴
	36270 Km	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
8600 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項

タイヤサイズ
 F175R14 6PR
 R145R12 6PR
 スタッドレスタイヤ装着

◎ セールスポイント記入欄

内寸247×160×37
 フロアマット&バイザー
 AM/FMラジオ
 集中ドアロック
 左ドアミラー電動角度調整
 2WD/4WD切り換えレバー
 鳥居作業灯1個
 スチールボデー三方開

◎ 不具合箇所・注意事項

ハンドルスレ
 ダッシュボードキズ
 左ドア内張りは一部ワレ
 Fガラス飛び石表面かけ
 左ドアミラーキズ
 ワイパーキャップ欠

装備品

<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスポイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション	<input type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 革シート	<input type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input checked="" type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input type="checkbox"/> キーレスエントリー			

後送品申告欄


<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重

車体No	SKP2LN-103677		
登録No			

諸元	長さ 433 cm	幅 169 cm	高さ 191 cm
----	-----------	----------	-----------

{ 7 mm} [7 mm] A2 { 7 mm} [mm]



{ 7 mm} [7 mm] { 7 mm} [7 mm]
 { mm} [mm] { mm} [mm]

スペア あり ジャッキ あり 工具: あり