

状態表

C 734

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
令和1年9月	ダッ	2	Wキャブ	2RG-XZU655	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2t FJL 標準ワグ Wキャブ 垂直PG	4000 cc	2000 kg	5340 kg	3人	外装

車歴	シフト
自家用車	F6
車検	冷房
	AC
燃料	修復歴
軽油	なし
走行区分	走行距離
	25734 Km

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
10440 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ205/70R16 燃料タンク100L 木平三方開

◎ セールスポイント記入欄
極東 600kg能力 V601B-1MRT2 19T060395N 左シャシRPGスイッチコード 左R支柱PG上下スイッチ 内寸329×178×36 フロアマット&バイザー 社外メモリーナビ&フルセグ 社外メモリーナビバックモニター連動 集中ドアロック TRC ESスタート 左右電格ミラー&ヒーター&電動角度調整 エコモード アイドリングストップ ETC ドライブレコーダー Rヒーター&クーラー付 全席ビニールシートカバー付 消火器1個 車線逸脱警報装置 衝突被害軽減ブレーキ ロープ穴3対 前立て鳥居板張り 前立て鳥居左右角出しボルト止め&枕木取付 ◎ 不具合箇所・注意事項 荷台床板二重張り(元板ワレ・くさりなし) ダッシュボードキズ 左ドアミラーキズ 右シート下ビニールはじ一部切れ Rシート用ドリンクホルダー壊れ Fガラス飛び石表面かけ 左右Fドアステッカー跡小 シャシフレーム一部サビ 荷台板スリキズ&アオリ板一部反り変形

装備品
☒ パワーステアリング ☒ パワーウインド ☐ サンルーフ ☐ アルミ ☐ テレビ ☐ カーステレオ ☐ リアスポイラー ☒ CDプレイヤー ☒ ナビゲーション ☒ バックカメラ ☐ MDコンボ ☐ ムーンルーフ ☒ エアバック ☐ 革シート ☒ ABS ☐ ワンオーナー ☒ ETC ☐ 禁煙車 ☐ パワーシート ☐ 4WD ☐ 3列シート ☐ フルエアロ ☐ フロアマット ☐ 社外マフラー ☐ キーレスエントリー


後送品申告欄
☐ 新車保証書 ☐ ラジコン ☐ スタンバイコード ☐ モニター ☐ リモコン ☐ キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重

車体No	XZU655-0011875
登録No	

諸元	長さ	598 cm	幅	188 cm	高さ	200 cm
----	----	--------	---	--------	----	--------

(9 mm) [9 mm] A1 (9 mm) [9 mm]



(9 mm) [9 mm] (9 mm) [9 mm]
[9 mm] [9 mm] [9 mm] [9 mm]

スベア あり ジャッキ あり 工具: あり