

状態表

F 978

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成23年10月	IL7	2	パネルバン	SKG-NHS85AN	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
1.5t FFL 4WD パネルバン	2990 cc	1500 kg		3人	外装

車歴	シフト
自家用車	F5
車検	冷房
令和1年10月	AC
燃料	軽油
走行区分	修復歴
走行距離	なし
91978 Km	

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
紺	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
9270 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ 205/70R16
燃料タンク60L

◎ セールスポイント記入欄
日本フルハーフ DLK T2DM610
内寸308×161×199
フロアマット&バイザー
AMラジオ
キーレス 電格ミラー
アイドリングストップ
バックモニター
2WD/4WD切換えスイッチ
サイドマーカー2対
Rアオリ引出し式足掛けステップ
跳ね上げ式R扉
荷室灯1個
ラッシングレール1段

◎ 不具合箇所・注意事項
ハンドルスレ ダッシュボードキズ
灰皿欠 シガーライター欠
左PWスイッチ作動不良
左シートコゲ跡2カ所(1cm)
Fガラス飛び石表面かけ
左右ドアミラーキズ
右Rフェンダーフラップ欠
マフラー遮熱板へコミ一部切れ
R跳ね上げ扉上部一部補修跡
シャシフレーム一部サビ 荷室内キズ


装備品
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング <input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド <input type="checkbox"/> サンルーフ <input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ <input type="checkbox"/> カーステレオ <input type="checkbox"/> リアスボイラー <input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション <input checked="" type="checkbox"/> バックカメラ <input type="checkbox"/> MDコンボ <input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック <input type="checkbox"/> 本皮シート <input checked="" type="checkbox"/> ABS <input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input type="checkbox"/> ETC <input type="checkbox"/> 禁煙車 <input type="checkbox"/> パワーシート <input checked="" type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート <input type="checkbox"/> フルエアロ <input type="checkbox"/> フロアマット <input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input checked="" type="checkbox"/> キーレスエントリー

後送品申告欄
<input type="checkbox"/> 新車保証書 <input type="checkbox"/> ラジコン <input type="checkbox"/> スタンバイコード <input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン <input type="checkbox"/> キーレンス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
日本フルハーフ			

車体No	NHS85-7004610
登録No	

諸元	長さ 485 cm	幅 176 cm	高さ 287 cm
----	-----------	----------	-----------



スペア あり ジャッキ あり 工具: あり