

状態表

H 770

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成26年2月	デュトロ	2	レイトウ	TKG-XZU720M	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
3t FJL ワイド超ロング 低温冷凍車 左サイドドア	4000 cc	3000 kg	6935 kg	3人	外装

車歴	シフト
事業用	F6
車検	冷房
	燃料
	AC
	軽油
走行区分	走行距離
	修復歴
	423770 Km
	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
紺	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
8820 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項

タイヤサイズ 225/70R16
 スタッドレスタイヤ装着
 燃料タンク100L
 外気9℃時1時間で-16℃確認

◎ セールスポイント記入欄

<箱>東プレ HI40196 2014年2月製
 <冷凍機>東プレ XV42LSG-T ±30℃設定
 内寸524×195×190
 フロアマット&バイザー AM/FMラジオ
 キーレス ESスタート 電格ミラー
 フォグランプ 室内LED灯
 エコモード アイドリングストップ
 サイドマーカー2対 タイヤ止め2個
 左シャシ中央工具箱
 Rシャシ中央工具入れケース
 右シャシ中央スタンバイ付(コード欠)
 左スライド式サイドドア
 荷室床キーストン 箱各入口カーテン付
 可動式仕切りカーテン付
 荷室LED灯3個 水抜き穴F1対

◎ 不具合箇所・注意事項

ハンドルスレ
 ダッシュボードキズ
 小物入れケース欠穴
 右シート背はじ切れ(10cm)
 右シート下はじ切れ穴(20cm)
 Fガラス飛び石表面かけ
 左右F&Rフェンダーフラップ欠
 右ドアミラーキズ
 荷室内キズ

装備品

<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウィンド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスボイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション	<input type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 本皮シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input checked="" type="checkbox"/> キーレスエントリー			

後送品申告欄

<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
東プレ	2014 年		

車体No	XZU720-0006151
登録No	

諸元	長さ 746 cm	幅 221 cm	高さ 306 cm
----	-----------	----------	-----------

