

# 状態表

H 416

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成27年2月	テュト	2	レゾウレイトウ	TKG-XZU710M	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2.95t 高床 ワイドロング 低温冷凍車 左サイドドア	4000 cc	2950 kg	6795 kg	3人	外装

車歴	シフト
事業用	FAT
車検	冷房
	AC
	燃料
	軽油
走行区分	走行距離
	177416 Km
	修復歴
	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
8820 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項  
 タイヤサイズ 205/85R16  
 燃料タンク100L  
 可動式仕切り扉付2エバ仕様  
 外気23℃時2時間で  
 F-14℃・R-8℃確認

◎ セールスポイント記入欄  
 <箱>アルナ矢野特車 SA140858 2014年12月  
 <冷凍機>デンソー SS22MN-SH2ELN1  
 F-32℃-35℃ R-7℃-35℃  
 内寸451×194×198  
 フロアマット&バイザー AM/FMラジオ  
 集中ドアロック バックモニター  
 左右電格ミラー&ヒーター&電動角度調整  
 アイドリングストップ 室内LED灯  
 サイドマーカー2対 左路肩灯  
 ステンレス製Rフェンダーカバー  
 R扉下部中央工具入れケース  
 右シャシR工具箱 箱各入口カーテン付  
 左スライド式サイドドア  
 荷室LED灯3個 水抜き穴F1対  
 ラッシングレール2段 床アルミ縞鋼板

◎ 不具合箇所・注意事項  
 ハンドルスレ  
 ダッシュボードキズ&ビス穴12カ所  
 小物入れケース欠穴  
 右シート下表皮切れ(13cm)  
 Fガラス飛び石表面かけ  
 左右ドアミラーキズ&右ケースワレ  
 左右Rピラーステッカー跡  
 水抜き穴キャップ1カ所欠  
 R入口カーテン切れ  
 荷室内キズ・ヘコミ多数

■ パワーステアリング	■ パワーウインド	□ サンルーフ	□ アルミ
□ テレビ	□ カーステレオ	□ リアスポイラー	□ CDプレイヤー
□ ナビゲーション	■ バックカメラ	□ MDコンボ	□ ムーンルーフ
■ エアバック	□ 本皮シート	■ ABS	□ ワンオーナー
□ ETC	□ 禁煙車	□ パワーシート	□ 4WD
□ 3列シート	□ フルエアロ	□ フロアマット	□ 社外マフラー
□ キーレスエントリー			

後送品申告欄			
□ 新車保証書	□ ラジコン	□ スタンバイコード	□ モニター
□ リモコン	□ キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
アルナ矢野特車	2014 年		

車体No	XZU710-0012888		
登録No			

諸元	長さ 661 cm	幅 212 cm	高さ 305 cm
----	-----------	----------	-----------

