

状態表

F 531

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成20年7月	デューロ	2	アルミバン	BDG-XZU344M	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2.95t F J L 標準ロング アルミバン 左右サイドドア	4000 cc	2950 kg	6245 kg	3人	外装

車歴	シフト
自家用車	IAT
車検	冷房
令和3年3月	AC
走行区分	燃料
	軽油
走行距離	修復歴
158531 Km	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
8740 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項

タイヤサイズ 205/70R17.5
 燃料タンク100L
 ハイルーフ

◎ セールスポイント記入欄

日本フルハーフ DLK T2EF840
 内寸424×178×207
 フロアマット&バイザー
 AM/FMラジオ
 集中ドアロック
 フォグランプ
 電格ミラー
 バックモニター
 タイヤ止め2個
 サイドマーカー5対
 左右路肩灯
 左右スライド式サイドドア
 R扉90度ストッパー付
 荷室蛍光灯2個

◎ 不具合箇所・注意事項

ハンドルスレ ダッシュボードキズ
 右フロアマット&カーベット一部切れ
 右シートベルト一部ほつれ
 ドリンクホルダー壊れ
 Fガラス飛び石表面かけ
 左右ドアミラーキズ
 左ドアミラーカバーフレ
 右ドアキーシリンダー開け不良
 左右Rピラーステッカー跡
 荷室板スリキズ・右板1カ所フレ(2cm)

装備品

<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスボイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション	<input checked="" type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 本皮シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input type="checkbox"/> キーレスエントリー			

後送品申告欄

<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
日本フルハーフ			

車体No	XZU344-1003840
登録No	

諸元	長さ 603 cm	幅 190 cm	高さ 295 cm
----	-----------	----------	-----------

