

状態表

A 374

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点	
平成26年4月	デュロ	2	ワ	TKG-XZU605M		
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装	外装
3t FJL 標準 平ボデー	4000 cc	3000 kg	5525 kg	3人		

車歴	シフト	
自家用車	F5	
車検	冷房	燃料
	AC	軽油
走行区分	走行距離	修復歴
	60374 Km	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
8820 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項

タイヤサイズ 205/70R16
燃料タンク80L

◎ セールスポイント記入欄

内寸311×161×53
フロアマット&バイザー
AM/FMラジオ
集中ドアロック
フォグランプ
左右電格ミラー
バックモニター
左シャシR工具箱
Rアオリチェーン2個
アオリ三方上部増し枠加工（溶接）
木平三方開

◎ 不具合箇所・注意事項

ハンドルスレ
ダッシュボードキズ
右フロアマット一部切れ
右シート下切れ穴（7cm）
Fガラス飛び石表面かけ
左右ドアミラーキズ
右R丸型反射板欠
荷台板スリキズ

装備品			
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスポイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション	<input checked="" type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 本皮シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input type="checkbox"/> キーレスエントリー			

後送品申告欄			
<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重

車体No	XZU605-0007115		
登録No			

諸元	長さ 469 cm	幅 169 cm	高さ 198 cm
----	-----------	----------	-----------

