

# 状態表

C 780

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成25年2月	ダッ	4	Wキャブ	QDF-KDY231	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
1.1 t JL Wタイヤ Wキャブ	2980 cc	1100 kg	3500 kg	6人	外装

車歴	シフト	
自家用車	F5	
車検	冷房	燃料
	AC	軽油
走行区分	走行距離	修復歴
	145780 Km	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
8420 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項

タイヤサイズ  
 F175/75R15  
 R145R13 8PR  
 ※荷台幌外しのため構造変更要す

◎ セールスポイント記入欄

内寸210×161×38  
 AMラジオ  
 集中ドアロック  
 フォグランプ  
 Rヒーター付  
 左シャシR工具箱  
 Rアオリチェーン2個  
 29年2月 100324 km時  
 タイミングベルト交換ステッカー  
 木平三方開

◎ 不具合箇所・注意事項

ハンドルスレ  
 ダッシュボードキズ  
 フロアマット欠  
 右Rドア灰皿ケースワレ  
 ドリンクホルダー壊れ  
 Fガラス飛び石表面かけ  
 左右Fドアステッカー跡  
 下廻り一部サビ  
 荷台板スリキズ

装備品			
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスポイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション	<input type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 本皮シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input type="checkbox"/> キーレスエントリー			


後送品申告欄			
<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重

車体No	KDY231-8011926		
登録No			

諸元	長さ 470 cm	幅 179 cm	高さ 244 cm
----	-----------	----------	-----------

[ 7 mm] [ 7 mm] [ 7 mm] [ 7 mm]



[ 3 mm] [ 3 mm] [ 3 mm] [ 3 mm]  
 [ 3 mm] [ 3 mm] [ 3 mm] [ 3 mm]

スペア あり ジャッキ あり 工具: あり