

状態表

A 737

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成26年9月	IL7	2	ヒラ	TKG-NHR85A	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
1.5t FL Wタイヤ 平ボデー	2990 cc	1500 kg	3655 kg	3人	外装

車歴	シフト	
自家用車	F5	
車検	冷房	燃料
	AC	軽油
走行区分	走行距離	修復歴
	130737 Km	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
9170円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項

タイヤサイズ
 F185/75R15
 R145R13 8PR
 燃料タンク63L
 2020年10月クラッチOH済

◎ セールスポイント記入欄

内寸312×162×38
 フロアマット
 AM/FMラジオ
 キーレス
 ETC
 Rアオリチェーン2個
 木平三方開

◎ 不具合箇所・注意事項

ハンドルスレ
 ダッシュボードキズ
 右フロアマット切れ
 Fガラス飛び石表面かけ
 左右ドアミラーキズ
 左右テールレンズ赤ヒビ
 左右Rピラステッカー跡小
 EGタペットにじみ跡小
 荷台板スリキズ・ケズレ
 床板2カ所ワレ小&前板曲がり

装備品			
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウィンド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスポイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション	<input type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 本皮シート	<input type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input checked="" type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input type="checkbox"/> キーレスエントリー			


後送品申告欄			
<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重

車体No	NHR85-7015286		
登録No			

諸元	長さ 469 cm	幅 169 cm	高さ 194 cm
----	-----------	----------	-----------

[mm] [6 mm] A1 [9 mm] [mm]



[2 mm] [3 mm] [3 mm] [3 mm]
 [mm] [mm] [mm] [mm]

スペア あり ジャッキ あり 工具: あり