

# 状態表

D 111

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成25年10月	ダッ	2	ワ	LDF-KDY231	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
1.35 t FJL Wタイヤ 垂直PG	2980 cc	1350 kg	3655 kg	3人	外装

車歴	シフト	
自家用車	FAT	
車検	冷房	燃料
	AC	軽油
走行区分	走行距離	修復歴
	185111 Km	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
8420 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ 175/75R15

◎ セールスポイント記入欄
トヨタ車体 UF13M050166 600kg 左R支柱上下スイッチ 内寸306×161×38 フロアマット&バイザー AM/FMラジオ 集中ドアロック ETC フォグランプ タイミングベルト交換ステッカー (H29年 104156km時) 前立て鳥居補強加工縞鋼板張り 床板張替え済み 木平三方開

◎ 不具合箇所・注意事項
ハンドルスレ ダッシュボードキズ ラジオボタン反応悪い 右シート下はじ切れ穴&へたり Fガラス飛び石表面かけ 左ドアミラーキズ

装備品			
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスポイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション	<input type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 本皮シート	<input type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input checked="" type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input type="checkbox"/> キーレスエントリー			

後送品申告欄			
<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
トヨタ車体			

車体No	KDY231-8013497		
登録No			

諸元	長さ 468 cm	幅 169 cm	高さ 197 cm
----	-----------	----------	-----------

