

# 状態表

E 515

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成26年8月	IL7	2	ヒラ.クレーン	TKG-NKR85A	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2t 高床 標準 2.5t 吊3段クレーン	2990 cc	2000 kg	5325 kg	3人	外装

車歴	シフト
レンタ	F6
車検	冷房
	AC
	燃料
	軽油
走行区分	走行距離
	38515 Km
	修復歴
	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
9170 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ 185/85R16 燃料タンク75L R3年2月2日クレーン年次点検済

◎ セールスポイント記入欄
タダノ TMZE253R 2.53t吊 ET4625 2014年7月製 クレーン足場板2枚 ラジコン フックイン クレーン未格納警報装置 内寸243×162×38 フロアマット&バイザー AMラジオ キーレス HSA ASR ETC 全席ビニールシートカバー付 タイヤ止め2個 Rアオリチェーン2個 ロープ穴2対 前立て鳥居板張り 木平三方開

◎ 不具合箇所・注意事項
ハンドルスレ ダッシュボードキズ 右シート下ビニールはじ一部切れ 左Rフレーム先歪 シャシフレーム一部サビ小 荷台板スリキズ 鳥居下床板10cm腐り穴 床板R一部張替え跡 上物クレーンキズ クレーン右指示計針欠


装備品
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング <input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド <input type="checkbox"/> サンルーフ <input type="checkbox"/> アルミ <input type="checkbox"/> テレビ <input type="checkbox"/> カーステレオ <input type="checkbox"/> リアスボイラー <input type="checkbox"/> CDプレイヤー <input type="checkbox"/> ナビゲーション <input type="checkbox"/> バックカメラ <input type="checkbox"/> MDコンボ <input type="checkbox"/> ムーンスーフ <input checked="" type="checkbox"/> エアバック <input type="checkbox"/> 本皮シート <input checked="" type="checkbox"/> ABS <input type="checkbox"/> ワンオーナー <input checked="" type="checkbox"/> ETC <input type="checkbox"/> 禁煙車 <input type="checkbox"/> パワーシート <input type="checkbox"/> 4WD <input type="checkbox"/> 3列シート <input type="checkbox"/> フルエアロ <input type="checkbox"/> フロアマット <input type="checkbox"/> 社外マフラー <input checked="" type="checkbox"/> キーレスエントリー

後送品申告欄
<input type="checkbox"/> 新車保証書 <input checked="" type="checkbox"/> ラジコン <input type="checkbox"/> スタンバイコード <input type="checkbox"/> モニター <input type="checkbox"/> リモコン <input type="checkbox"/> キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
タダノ	2014 年	3 段	25 t

車体No	NKR85-7039347
登録No	

諸元	長さ 469 cm	幅 169 cm	高さ 254 cm
----	-----------	----------	-----------



スペア あり ジャッキ あり 工具: あり