

状態表

H 204

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成31年2月	707-ト	2	レイアウト	2PG-FSR90S2	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
5.2t ワイドヘッドレス 低温冷凍車 左サ イドドア 格納PG	5190 cc	5200 kg	10950 kg	2人	外装

車歴	シフト
自家用車	
車検	冷房
	AAC
走行区分	走行距離
	75204 Km
	修復歴
	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
12460 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ 245 / 80 R17.5 アルミホイール装着 燃料タンク 100L 210PS 内寸 626 × 229 × 208 外気 3℃時 1時間で -20℃確認

◎ セールスポイント記入欄
<箱>関東工業 KVM65 19-1005 2019年1月製 厚み8cm <冷凍機>デンソー 前後-32℃-35℃設定 CG215W P28LN P4-22S <PG>極東 1000kg能力 CG1002K-B3MRA2 19T018401N カートストップ-8タイプ付 フロアマット&レザー AM/FMラジオ トライブレコダー キーレス HSA 電格ミラー&ヒーター PCB ASR ECONO I ESC 車線逸脱警報 室内蛍光灯 別対向カメラ 消火器1個 タイヤ止め2個 バックモニター サイドマーカー4対 左路肩灯 アルミ製サイドガード & ロングカバー 左ジャンプステルス工具箱 R扉90度ストップ付 R箱中央工具入れケース (ジョイント2個入り) 左開閉式サイドドア ジョイントレール4列

◎ 不具合箇所・注意事項
荷室床アルミ縞鋼板 水抜き穴F1対 荷室LED灯3個 ラッシングレール2段 R扉入口カーテンレール付 (カーテン欠) 荷室天井ファン付 ハンドルスレ ダッシュボードキズ 右シート下コゲ跡多数 (3mm8mm) Fガラス飛び石表面かけ 左右ドアミラーキズ&左テープ張り補修跡 左ドアステップメッキカバーA3L2 左右Rピラーステッカー跡小 荷室内キズ・ヘコミ 小物入れケース欠穴

装備品
■パワーステアリング ■パワーウインド □サンルーフ □アルミ □テレビ □カーステレオ □リアスボイラー □CDプレイヤー □ナビゲーション ■バックカメラ □MDコンボ □ムーンルーフ ■エアバック □本皮シート ■ABS □ワンオーナー □ETC □禁煙車 □パワーシート □4WD □3列シート □フルエアロ □フロアマット □社外マフラー ■キーレスエントリー


後送品申告欄
□新車保証書 □ラジコン □スタンバイコード □モニター □リモコン □キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
関東工業/デンソー			

車体No	FSR90-7009585
登録No	

諸元	長さ 847 cm	幅 249 cm	高さ 335 cm
----	-----------	----------	-----------

[7 mm] [7 mm] [7 mm] [7 mm]



[8 mm] [8 mm] [8 mm] [8 mm]
[8 mm] [8 mm] [8 mm] [8 mm]

スベア あり ジャッキ なし 工具: あり