

状態表

H 943

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成27年11月	IL7	2	レイズウレイトリ	TKG-NPR85AN	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2.95 t 高床 ワイドロング 低温冷凍車	2990 cc	2950 kg	6695 kg	3人	外装

車歴	シフト	
事業用	F6	
車検	冷房	燃料
	AC	軽油
走行区分	走行距離	修復歴
	242943 Km	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
紺	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
10440 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ 205 / 80 R 17.5 燃料タンク 100L 外気 10℃時 1時間で -16℃確認

◎ セールスポイント記入欄
<箱>日本フルハーフ GFE1 E1EA547 厚み11cm <冷凍機>三菱 ±30℃設定 TDI S50A-L2 内寸 448 × 186 × 195 フロアマット&バイザー AMラジオ キーレス ASR 室内蛍光灯 タイヤ止め2個 サイドマーカー2対 左路肩灯 左シャシ中央工具箱 右シャシR3連タイヤチェーンフック R扉入口カーテン付き&移動式カーテン付 荷室仕切り扉付 荷室LED灯3個 水抜き穴2対 プラスチックすのこ付 荷室床ステンレス

◎ 不具合箇所・注意事項
ハンドルスレ ダッシュボードキズ シガーライター欠 小物入れケース加工欠 右ドア灰皿壊れ ラジオパワーボタン欠 Fガラス飛び石表面かけ 左右Rピラーステッカー跡 シャシフレーム一部サビ EGタペット&ターボオイルにじみ跡 荷室内キズ・ヘコミ プラスチックすのこ 1枚一部ワレ

装備品			
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスボイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション	<input checked="" type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 本皮シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input checked="" type="checkbox"/> キーレスエントリー			

後送品申告欄			
<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
フルハーフ/三菱			

車体No	NPR85-7055788		
登録No			

諸元	長さ 670 cm	幅 213 cm	高さ 320 cm
----	-----------	----------	-----------

