

状態表

A 134

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成25年6月	ホンダ	2	ヒラ	ABF-SKP2L	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
DX 4WD Sタイプ 平ボディ	1790 cc	900 kg	2420 kg	2人	外装

車歴	シフト
レンタ	F5
車検	冷房
	AC
	燃料
	ガソリン
走行区分	走行距離
	58134 Km
	修復歴
	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
紺	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
9060 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項

タイヤサイズ 175 R 14 8 PR

◎ セールスポイント記入欄

内寸 275 × 160 × 38
 フロアマット
 社外メモリーナビ・AM/FMラジオ
 集中ドアロック
 ETC
 左ドアミラー電動角度調整
 2WD/4WD切り替えレバー
 ロープ穴3対
 スチールボディ三方開

◎ 不具合箇所・注意事項

ハンドルスレ
 ダッシュボードキズ
 左右ドア内張り一部フレ
 シガーライター欠
 Fガラス飛び石表面かけ
 左右ワイパーキャップ欠
 左右ドアミラーキズ
 シャンフレーム一部サビ小
 右テールレンズヒビ
 左右R反射板ヒビ

装備品

<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウィンド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスポイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input checked="" type="checkbox"/> ナビゲーション	<input type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアパック	<input type="checkbox"/> 本皮シート	<input type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input checked="" type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input checked="" type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input type="checkbox"/> キーレスエントリー			

後送品申告欄

<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重

車体No	SKP2L-102374
登録No	

諸元	長さ 460 cm	幅 169 cm	高さ 191 cm
----	-----------	----------	-----------

