

状態表

B 751

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点	
平成27年10月	キガ	2	ダンプ	QKG-CXZ77AT		
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装	外装
9.2t 6x4 Lゲートダンプ 自動シフト	9830 cc	9200 kg	19970 kg	2人		

車歴	シフト	
事業用	F7	
車検	冷房	燃料
令和3年10月	AAC	軽油
走行区分	走行距離	修復歴
	151751 Km	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
13830 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ 11R22.5 16PR 燃料タンク 290L 380PS 自動シフト付(ストッパー付) 左シャシ中央自重計

◎ セールスポイント記入欄
極東 DD10-761A 15LD30140Y 内寸 472×220×53 フロアマット&バイザー 社外メモリーナビ&フルセグ キーレス HSA フォグランプ 電格ミラー&ヒーター&ワイパー 別対タコグラフ ドライブレコーダー デフロック バックモニター 室内蛍光灯&カーテン 右エアサスシート&肘掛付 サイドマーカー4対 左路肩灯 左右F路肩灯 タイヤ止め2個 右シャシステンレス製工具箱 左右ステンレス製Rフェンダーカバー 左右プロテクターはしご&作業灯

◎ 不具合箇所・注意事項
ダッシュボードキズ 右ドア灰皿ふた壊れ 電格ミラー作動不良 Fガラス飛び石表面かけ 左右ドアミラーキズ Fガラスステンレス製日除け取付(ボルト止め) 左右Rフェンダーカバーキズ・ヘコミ 右自動シート幌一部補修跡&骨組み曲がり

装備品			
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスポイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input checked="" type="checkbox"/> ナビゲーション	<input checked="" type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 本皮シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input checked="" type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input checked="" type="checkbox"/> キーレスエントリー			

後送品申告欄			
<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
極東			

車体No	CXZ77AT-7010902		
登録No			

諸元	長さ 790 cm	幅 249 cm	高さ 326 cm
----	-----------	----------	-----------

