

状態表

H 326

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成30年7月	IL7	2	レイトウ	TPG-NPR85AN	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2t 高床 ワイドロング 低温冷凍車 左サイドドア	2990 cc	2000 kg	5825 kg	3人	外装

車歴	シフト
事業用	F6
車検	冷房
	AC
燃料	軽油
走行区分	走行距離
	270326 Km
修復歴	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
10440 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ195/85R16 スタッドレスタイヤ装着 燃料タンク100L 外気22℃時2時間で F-18℃、R-7℃確認

◎ セールスポイント記入欄
<箱>日本フルハーフ GME3 E1EF775 厚み8cm <冷凍機>デンソー SS22MN SH2ELNI CGA806 F-32℃~35℃・R-7℃~35℃設定 内寸474×199×188 フロアマット&バイザー AM/FMラジオ キーレス HSA 電格ミラー フォグランプ バックモニター ECONO 室内蛍光灯 サイドマーカー2対 右シャシ中央工具箱 左スライド式サイドドア 箱各入口カーテン付 荷室床ステンレス 荷室LED灯3個 水抜き穴F1対 可動式仕切り扉 2室2エバ仕様

◎ 不具合箇所・注意事項
ハンドルスレ シガーライター欠 ダッシュボードキズ ビス穴10カ所&加工穴2カ所 小物入れケース欠穴 右ドア灰皿ふた壊れ Fガラス飛び石表面かけ 右ドアミラーキズ 右テールレンズ赤ヒビ EGタペットオイルにじみ跡 左右Rピラーステッカー跡 R門枠下部ヘコミ 荷室内キズ・ヘコミ

装備品			
☒ パワーステアリング	☒ パワーウインド	☐ サンルーフ	☐ アルミ
☐ テレビ	☐ カーステレオ	☐ リアスボイラー	☐ CDプレイヤー
☐ ナビゲーション	☒ バックカメラ	☐ MDコンボ	☐ ムーンルーフ
☒ エアバック	☐ 本皮シート	☒ ABS	☐ ワンオーナー
☐ ETC	☐ 禁煙車	☐ パワーシート	☐ 4WD
☐ 3列シート	☐ フルエアロ	☐ フロアマット	☐ 社外マフラー
☒ キーレスエントリー			
後送品申告欄			
☐ 新車保証書	☐ ラジコン	☐ スタンバイコード	☐ モニター
☐ リモコン	☐ キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
フルハーフデンソー			

車体No	NPR85-7079737
登録No	

諸元	長さ 684 cm	幅 220 cm	高さ 302 cm
----	-----------	----------	-----------

