

# 状態表

G 123

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成28年9月	ギガ	2	アルミウイング	QKG-CYJ 77B	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
13.4t 8×4 アルミウイング 格納PG R17サ	9830 cc	13400 kg	24960 kg	2人	外装

車歴	シフト
自家用車	F7
車検	冷房
令和4年7月	AAC
走行区分	走行距離
	179123 Km
	修復歴
	なし

<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング <input type="checkbox"/> テレビ <input type="checkbox"/> ナビゲーション <input checked="" type="checkbox"/> エアバック <input checked="" type="checkbox"/> ETC <input type="checkbox"/> 3列シート <input checked="" type="checkbox"/> キーレスエントリー	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド <input type="checkbox"/> カーステレオ <input checked="" type="checkbox"/> バックカメラ <input type="checkbox"/> 本皮シート <input type="checkbox"/> 禁煙車 <input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> サンルーフ <input type="checkbox"/> リアスポイラー <input type="checkbox"/> MDコンボ <input checked="" type="checkbox"/> ABS <input type="checkbox"/> パワーシート <input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> アルミ <input type="checkbox"/> CDプレイヤー <input type="checkbox"/> ムーンルーフ <input type="checkbox"/> ワンオーナー <input type="checkbox"/> 4WD <input type="checkbox"/> 社外マフラー
--	--	---	---

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
アカ	なし	

後送品申告欄		
<input type="checkbox"/> 新車保証書 <input checked="" type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> ラジコン <input type="checkbox"/> キーレス	<input type="checkbox"/> スタンバイコード <input type="checkbox"/> モニター

リサイクル預託金	名義変更期限
13340 円	

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
フルハ-7/新明和			

タコグラフ年式	電装品
	未検査

車体No	CYJ 77B-7003661
登録No	

型式指定番号	類別区分番号


諸元	長さ 1196 cm	幅 249 cm	高さ 379 cm
----	------------	----------	-----------

◎ 走行に関する補足事項  
 タイヤサイズ 245 / 70 R 19.5  
 アルミホイール装着 380PS  
 純正エアディフレクター付  
 センタースロットル付5方開  
 燃料タンク 300L × 2個

◎ セールスポイント記入欄  
 <箱>日本フルハ-7 DKL V0D 824  
 <PG>新明和 1000kg RAK10-6486 S80605426  
 カートストップ-&#246;付 リモコン付  
 左シャ- R&荷室内PGイッチコ-付  
 内寸 960 × 241 × 265  
 フロアマット&イザ- AM/FMジ-オ キ-レス HSA ETC  
 電格ミ- &ヒ-ター &ワイパ- フォグランプ オートクル-ズ  
 MTリター- ECONO ASR バックモニター デ-フロック  
 ドライブレコ- 車線逸脱警報 右シート肘掛付  
 衝突被害軽減ブレーキ 室内蛍光灯&カーテン  
 消火器1個 サイトマ-カ-9対 左右路肩灯  
 社外テルランプ 左右セイコ-ラック デ-ジ-タコ  
 ステンレス製サイトガ-ド & Rエンダ-カ-バ-  
 右シャ- Rステンレス製工具箱 R門枠下部ステンレス張り  
 Rシャ-中央端太角入れ工具箱 フリ内カーベ-ット張り

◎ 不具合箇所・注意事項  
 荷室LED灯8個 床フック9対 ラッシングレール2段  
 R入口床回転渡し板取付  
  
 ダッシュボードキズ  
 Fガラス飛び石1カ所要交換  
 左右ドアミラーキズ  
 左ウイングF上部コーナー補修跡  
 荷室内キズ&アオリ内カーベ-ット一部切れ

[ 8 mm][ 8 mm] [ 8 mm][ 8 mm]



[ 8 mm][ 8 mm] [ 7 mm][ 7 mm]  
 [ 8 mm][ 7 mm] [ 7 mm][ 7 mm]

スペア あり ジャッキ なし 工具: なし