

# 状態表

F 482

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成30年6月	IL7	2	ハ <sup>°</sup> ネ <sup>°</sup> ハ <sup>°</sup> ン	TRG-NJR85AN	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2t FL 標準	ハ <sup>°</sup> ネ <sup>°</sup> ハ <sup>°</sup> ン 左右サイドドア	2990 cc	2000 kg	4665 kg	3人
					外装

車歴	シフト
自家用車	FAT
車検	冷房
令和4年6月	AC
	燃料
	軽油
走行区分	走行距離
	19482 Km
	修復歴
	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
9170 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ F195/75R15 R175R14 8PR 燃料タンク75L

◎ セールスポイント記入欄
日本丸ハーフ DLK T3DL360 内寸315×178×189 フロアマット&バイザー 社外メモリーナビ&フルセグ キーレス 電格ミラー フォグランブ ETC バックモニター ASR アイドリングストップ 室内蛍光灯 サイドマーカー2対 左右スライド式サイドドア 荷室LED灯1個 R扉90度ストッパー付

◎ 不具合箇所・注意事項
ダッシュボードキズ小 シガーライター&灰皿欠 右テールレンズ赤ヒビ 荷室板スリキズ 箱F上部キズ・ヘコミ (AL2) R扉上部雨除けつばさ一部曲がり&切れ

装備品			
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスポイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input checked="" type="checkbox"/> ナビゲーション	<input checked="" type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 本皮シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input checked="" type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input checked="" type="checkbox"/> キーレスエントリー			
後送品申告欄			
<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
日本丸ハーフ			

車体No	NJR85-7068189
登録No	

諸元	長さ 492 cm	幅 192 cm	高さ 278 cm
----	-----------	----------	-----------

