

状態表

A 861

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成28年3月	IL7	2	は	TPG-NJR85A	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2t FL 標準 平ボデー	2990 cc	2000 kg	4305 kg	3人	外装

車歴	シフト	
自家用車	F5	
車検	冷房	燃料
	AC	軽油
走行区分	走行距離	修復歴
	187861 Km	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
9170 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ F205/80R15 R175R14 8PR 燃料タンク75L

◎ セールスポイント記入欄
内寸312×162×58 (R63) フロアマット キーレス ETC HSA ECONO ASR アオリ三方上部ステーキパイプ増し枠(溶接) 木平三方開

◎ 不具合箇所・注意事項
ハンドルスレ ダッシュボードキズ シガーライター欠 右フロアマット一部切れ 社外オーディオ電源入らない不良 左シート下コゲ跡2カ所(8mm) & 穴1カ所(2mm) Fガラス飛び石1カ所修理必 右ドアミラーキズ 左テールレンズ赤ヒビ EGタペットオイルにじみ跡 荷台板スリキズ&床板前方一部張替え済み アオリ内板一部反り

装備品			
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスポイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション	<input type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 本皮シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input checked="" type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input checked="" type="checkbox"/> キーレスエントリー			

後送品申告欄			
<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重

車体No	NJR85-7053971		
登録No			

諸元	長さ 469 cm	幅 169 cm	高さ 197 cm
----	-----------	----------	-----------

