

# 状態表

H 014

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成26年9月	キガ	2	レイトウ	QKG-CYJ77AA	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
13.6t 8x4 低温冷凍車 総輪エアサ	9830 cc	13600 kg	24960 kg	2人	外装

車歴	シフト
事業用	F7
車検	冷房
	AAC
	燃料
	軽油
走行区分	走行距離
	696014 Km
	修復歴
	なし

装備品			
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスポイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション	<input checked="" type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 本皮シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input checked="" type="checkbox"/> キーレスエントリー			
後送品申告欄			
<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
東プレ	2014 年		

リサイクル預託金	名義変更期限
13830 円	

車体No	CYJ77A-7010298
登録No	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

諸元	長さ 1194 cm	幅 249 cm	高さ 368 cm
----	------------	----------	-----------

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項  
 タイヤサイズ 245 / 70 R 19.5  
 スタッドレスタイヤ装着  
 アルミホイール装着 380PS  
 アルミ製燃料タンク 300L  
 外気 13℃時 1時間で -16℃確認

◎ セールスポイント記入欄  
 <箱>東プレ F143397 2014年8月 厚み8.5cm  
 <冷凍機>東プレ -30℃設定 XW92LSE-T/T  
 フロアマット&カバー AMFVシオ キーレス HSA  
 電格ミラー&カバー&ワイパー フォグランプ Mリアガー  
 バックモニター デフォックオートクルーズ 運転席時掛  
 室内蛍光灯&カバー付 衝突被害軽減ブレーキ  
 横滑り防止装置 社外テルランプ  
 タイヤ止め2個 サイドマーカー2対 左右路肩灯  
 左シャシR4連タイヤチェーンフック  
 右シャシR2テレス製工具箱  
 右シャシ中央スタンバイ付 (コード欠)  
 R門枠中央ジョイントケース (ジョイント欠)  
 荷室床7mm縞鋼板&ジョイントレール4列  
 ラックレール2段  
 荷室LED灯5個 水抜き穴1対

◎ 不具合箇所・注意事項  
 ハンドルスレ 右ドア灰皿ふた壊れ  
 ダッシュボードキズ&加工穴1カ所(1cm)  
 小物入れケース欠穴 右シート下へたり  
 AC吹出し口1カ所羽壊れ  
 Fガラス飛び石表面かけ  
 左右ドアミラーキズ アルミホイールキズ  
 左右Rピラー&R扉ステッカー跡  
 EGオイルパンにじみ跡  
 Rバンパーステップ曲がり  
 荷室内キズ・ヘコミ R門口下部ヘコミ

