

状態表

B 891

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成27年2月	キガ	2	クワッド	QKG-CXZ77AT	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
8.8t 6x4 Lゲートクワッド 自動シート付	9830 cc	8800 kg	19970 kg	2人	外装

車歴	シフト
自家用車	F7
車検	冷房
	AAC
	燃料
	軽油
走行区分	走行距離
	96891 Km
	修復歴
	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
アオ	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
13830 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項

タイヤサイズ 11R22.5 16PR
 燃料タンク 290L 380PS
 自動シート付
 極東 DJ10-761A 14UD80145Y Lゲート
 内寸 472 x 220 x 53

◎ セールスポイント記入欄

フロアマット&バイザー
 AM/FMラジオ
 キーレス HSA フォグランプ
 電格ミラー&ヒーター&ワイパー
 デフロック 室内蛍光灯 消火器 1個
 運転席エアサスシート&肘掛
 別体タコグラフ
 サイドマーカー4対 左路肩灯
 右シャシステンレス製工具箱
 ステンレス製Rフェンダーカバー
 左シャシ中央自重計&工具箱
 前立てプロテクター左右はしご&作業灯

◎ 不具合箇所・注意事項

ハンドルスレ
 ダッシュボードキズ
 ドア灰皿1個ふた欠壊れ
 左ドア下窓ロック壊れ
 Fガラス飛び石表面かけ
 左ドアミラーキズ
 左ドアステップ1段壊れ補修跡
 Fバンパー左はじカバーワレ
 シャシフレーム一部サビ
 自動シート幌一部切れ

装備品

<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスポイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション	<input type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 本皮シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input checked="" type="checkbox"/> キーレスエントリー			

後送品申告欄

<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
極東			

車体No	CXZ77AT-7008960
登録No	

諸元	長さ 769 cm	幅 249 cm	高さ 326 cm
----	-----------	----------	-----------

