

状態表

D 857

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
令和1年5月	ボンゴ	2	は	DBF-SLP2L	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
750kg DX 4WD Sタイヤ 垂直PG	1790 cc	750 kg	2520 kg	2人	外装

車歴	シフト	
自家用車	F5	
車検	冷房	燃料
	AC	ガソリン
走行区分	走行距離	修復歴
	17857 Km	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
8740 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項

タイヤサイズ
F185/R14 8PR
R185/80R14

◎ セールスポイント記入欄

新明和 RE3-11 300kg能力 S00407688
左R支柱上下スイッチ
内寸263×160×37
フロアマット&バイザー
AM/FMラジオ
キーレス
左ドアミラー電動角度調整
2WD/4WD切り替えレバー
シャシフレーム防錆塗装
荷台床綿鋼板張り(元フレ・ヘコミ無し)
三方開

◎ 不具合箇所・注意事項

ダッシュボードキズ
Fガラス飛び石表面かけ
左右アオリ上部加工穴6対(各1cm)
アオリヘコミ補修跡

装備品

<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスポイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション	<input type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 本皮シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input checked="" type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input type="checkbox"/> キーレスエントリー			

後送品申告欄


<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
新明和			

車体No	SLP2L-104363
登録No	

諸元	長さ 450 cm	幅 169 cm	高さ 191 cm
----	-----------	----------	-----------

[mm][2 mm] A2 U2 [2 mm][mm]



[mm][3 mm] [3 mm][mm]
[mm][mm] [mm][mm]

スペア あり ジャッキ あり 工具: あり