

状態表

A 574

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成27年8月	IL7	2	ヒョ	TRG-NHS85A	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
1.5t FFL 4WD Sタイプ 平ボデー	2990 cc	1500 kg	3955 kg	3人	外装

車歴	シフト	
自家用車	F5	
車検	冷房	燃料
	AC	軽油
走行区分	走行距離	修復歴
	110574 Km	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
9170 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ205/70R16 燃料タンク63L

◎ セールスポイント記入欄
内寸312×161×38 フロアマット&バイザー AM/FMラジオ キーレス アイドリングストップ ETC 2WD/4WD切り替えスイッチ Rアオリチェーン2個 木平三方開

◎ 不具合箇所・注意事項
ハンドルスレ ダッシュボードキズ 右シート下コゲ穴1か所 (5mm) Fガラス飛び石表面かけ アンダーミラー取付ゆるい 右ドアミラーキズ&色あせ 左右ドアステッカー跡 シャシフレーム一部サビ 荷台板スリキズ・ケズレ 荷台アオリ板一部反り 床板前方一部張替え跡

装備品			
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスポイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション	<input type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 革シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input checked="" type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input checked="" type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input checked="" type="checkbox"/> キーレスエントリー			

後送品申告欄			
<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重

車体No	NHS85-7009813		
登録No			

諸元	長さ 469 cm	幅 169 cm	高さ 198 cm
----	-----------	----------	-----------

