

状態表

B 581

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
令和3年2月	IL7	2	ダンフ°	2RG-NJR88AD	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2t FFL 強化ダンフ° 手動コボレン	2990 cc	2000 kg	4965 kg	3人	外装

車歴	シフト
自家用車	F5
車検	冷房
令和5年2月	AC
	燃料
	軽油
走行区分	修復歴
	なし
	走行距離
	11581 Km

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
紺	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
9170 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ 205 / 70 R 16

◎ セールスポイント記入欄
極東 CD02-31 21A012019Y 三方開 内寸 305 × 159 × 32 フロアマット&バイザー AM/FMラジオ キーレス HSA 電格ミラー フォグランプ ECONO ASR ETC 車線逸脱警報装置 衝突被害軽減ブレーキ ルーフキャリア付 全席ビニールシートカバー付 手動コボレン付 前立てプロテクターアングル補強 Rアオリ左右ピン差し加工

◎ 不具合箇所・注意事項
ダッシュボードキズ 運転席ビニールシートカバー1カ所コゲ跡 Fガラス飛び石表面かけ 右ドアミラーキズ

装備品			
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスポイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション	<input type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 革シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input checked="" type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input checked="" type="checkbox"/> キーレスエントリー			


後送品申告欄			
<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
極東			

車体No	NJR88-7007096		
登録No			

諸元	長さ 469 cm	幅 169 cm	高さ 197 cm
----	-----------	----------	-----------

[8 mm] [8 mm] [8 mm] [8 mm]



[8 mm] [8 mm] [8 mm] [8 mm]
[8 mm] [8 mm] [8 mm] [8 mm]

スペア あり ジャッキ あり 工具: あり