

状態表

B 448

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
令和3年3月	IL7	2	ダツツ	2RG-NJR88AN	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
1.95t FFL 強化ダツツ 手動コボレソ	2990 cc	1950 kg	4965 kg	3人	外装

車歴	シフト	
レンタ	FAT	
車検	冷房	燃料
令和5年3月	AC	軽油
走行区分	走行距離	修復歴
	24448 Km	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
シロ	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
9170 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ 205 / 70 R 16

◎ セールスポイント記入欄
極東 0002-31 21A01F313Y 三方開 内寸 305 × 159 × 32 フロアマット&バイザー AM / FM ラジオ キーレス 電格ミラー ETC ASR フォグランプ アイドリングストップ 衝突被害軽減ブレーキ 車線逸脱警報装置 全席ビニールシートカバー付 手動コボレソ付 ルーフキャリア付 Rアオリ左右ピン差し加工 前立てプロテクターアングル補強


◎ 不具合箇所・注意事項
ダッシュボードキズ

装備品			
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスボイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション	<input type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 革シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input checked="" type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input checked="" type="checkbox"/> キーレスエントリー			
後送品申告欄			
<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		
上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
極東			

車体No	NJR88-7007230		
登録No			

諸元	長さ 469 cm	幅 169 cm	高さ 197 cm
----	-----------	----------	-----------

[5 mm] [5 mm] [5 mm] [5 mm]



[5 mm] [5 mm] [5 mm] [5 mm]
[5 mm] [5 mm] [5 mm] [5 mm]

スペア あり ジャッキ あり 工具: あり