

# 状態表

E 753

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成25年1月	フォワード	2	ヒュクレン	TKG-FRR90T2	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2.2t 標準バット付 2.9t吊3段クレン アルミ RIアサ	5190 cc	2200 kg	7980 kg	2人	外装

車歴	シフト
自家用車	F6
車検	冷房
<del>令和5年1月</del>	AAC
走行区分	燃料
	軽油
	走行距離
	59753 Km
	修復歴
	なし

装備品			
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスポイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input checked="" type="checkbox"/> ナビゲーション	<input checked="" type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 革シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input checked="" type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input checked="" type="checkbox"/> キーレスエントリー			

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
シルバー	なし	

後送品申告欄			
<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input checked="" type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
タダノ	2013年	3段	2.93 t

リサイクル預託金	名義変更期限
12080円	

車体No	FRR90-7043433
登録No	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

諸元	長さ 768 cm	幅 233 cm	高さ 299 cm
----	-----------	----------	-----------

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項  
 タイヤサイズ 225/90R17.5  
 アルミホイール&スタッドレス装着 210PS  
 アルミアオリ木平5方開 横ねた13本  
 中間支柱脱着可能 Rエアサス  
 アルミ製燃料タンク200L

◎ セールスポイント記入欄  
 タダノ TMZE363HR 2.93t吊 410-024-01133  
 KA8920 2013年1月 ラジコン フックイン Rバット  
 内寸 470×216×40  
 フロアマット&バット付 社外メモリー付 &フルセグ  
 キーレス HSA フォグランプ ASR アイドリングストップ  
 電格ミラー&ター&左右電動角度調整 バックモニター  
 運転席エアサス&肘掛付 室内蛍光灯&カーテン  
 全席シートカバー付 社外左右ドアステップ取付  
 サイドマーカー7対 左右路肩灯 クレン足場板4枚  
 右シャシ中央工具箱 左シャシ工具箱  
 アオリ三方&鳥居上部アルミ縞鋼板張り  
 前立て鳥居左右工具箱&作業灯&はしご  
 埋め込みフック左右7対&中央2対

◎ 不具合箇所・注意事項  
 ダッシュボードキズ シガーライター欠 キーレス作動不良  
 バットマットコケ穴1カ所(2cm)  
 左右天井コンソールBOX加工穴 センターカテナール1カ所あり  
 フラス飛び石表面かけ 左サイドガード曲がり  
 左サイドマーカー1カ所レンズ8球欠  
 左アオリ受けゴム&丸型反射板1個欠  
 左右泥除けフラップ一部あり アオリ三方ステッカー跡  
 前立て鳥居左はしご一部鉄板切れ  
 上物クレンキズ 床板キズ &アオリ内キズ・へこみ

