

状態表

K 692

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
令和2年2月	ホンダバン	5	バン	DBF-SLP2M	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
DX 4WD 2/5人乗り 5ドア	1790 cc	1000 kg	2640 kg	5人	外装

車歴	シフト	
レンタ	CAT	
車検	冷房	燃料
	AC	ガソリン
走行区分	走行距離	修復歴
	61692 Km	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
9620 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ185/80R14 スタッドレスタイヤ装着

◎ セールスポイント記入欄
フロアマット 社外メモリーナビ&バックモニター連動 キーレス ETC 左ドアミラー電動角度調整 2WD/4WD切り替えレバー ドライブレコーダー 間仕切りカーテン付 バックドアガラス熱線

◎ 不具合箇所・注意事項
ダッシュボードキズ 左Fドア内張り一部ワレ Fガラス飛び石表面かけ 左ドアミラーキズ 荷室内キズ 下廻り一部サビ


装備品			
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスポイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input checked="" type="checkbox"/> ナビゲーション	<input checked="" type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 革シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input checked="" type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input checked="" type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input checked="" type="checkbox"/> キーレスエントリー			

後送品申告欄			
<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重

車体No	SLP2M-1057702		
登録No			

諸元	長さ 428 cm	幅 169 cm	高さ 189 cm
----	-----------	----------	-----------



スペア あり ジャッキ あり 工具: あり