

状態表

H 066

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成30年10月	IL7	2	レゾウレイトウ	TPG-NHR85AN	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
1.5t FFL 低温冷凍車 左サイドドア	2990 cc	1500 kg	4345 kg	3人	外装

車歴	シフト	
自家用車	F5	
車検	冷房	燃料
	AC	軽油
走行区分	走行距離	修復歴
	84066 Km	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
9170 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項

タイヤサイズ195 / 75 R 15
 燃料タンク63L
 外気15℃時1時間で-18℃確認

◎ セールスポイント記入欄

<箱>東ブレ H182259 2018年9月 厚み8cm
 <冷凍機>東ブレ XV22LCC-P ±30℃設定
 箱内前後温度設定
 内寸300×160×178
 フロアマット&バイザー AMラジオ
 キーレス ETC
 ASR フォグランプ
 バックモニター ドライブレコーダー
 タイヤ止め2個 サイドマーカー2対
 左シャシR工具箱 左スライド式サイドドア
 箱各入口オートロック&入口カーテン付
 R扉90℃ストッパー付
 荷室床ステンレス&プラスチックすのこ付
 荷室LED灯2個 水抜き穴F1対
 荷室中間什切り扉 (脱着可能)

◎ 不具合箇所・注意事項

ハンドルスレ
 ダッシュボードキズ
 Fガラス飛び石表面かけ
 シャシフレーム一部サビ
 箱三面ステッカー跡小
 荷室内キズ

装備品

<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスポイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション	<input checked="" type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 革シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input checked="" type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input checked="" type="checkbox"/> キーレスエントリー			

後送品申告欄

<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重

車体No	NHR85-7024451		
登録No			

諸元	長さ 496 cm	幅 182 cm	高さ 287 cm
----	-----------	----------	-----------

