

状態表

H 931

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成30年9月	IL7	2	レゾウレイトウ	TPG-NLR85AN	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2t FFL 標準 低温冷凍車 左サイドドア	2990 cc	2000 kg	4985 kg	3人	
					外装

車歴	シフト	
事業用	FAT	
車検	冷房	燃料
	AC	軽油
走行区分	走行距離	修復歴
	116931 Km	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
10440 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ 195 / 75 R 15 外気 20℃ 時 1 時間で -19℃ 確認

◎ セールスポイント記入欄
<箱>東プレ F190042 2018年9月 厚み8.5cm <冷凍機>東プレ XV22LCC:P ±30℃設定 冷凍機前後温度設定 内寸 300×170×182 フロアマット&バイザー AM/FMラジオ 集中ドアロック 電格ミラー 室内蛍光灯 ASR バックモニター ドライブレコーダー ETC2.0 デジタコ フォグランプ タイヤ止め2個 サイドマーカー2対 右シャシR3連タイヤチェーンフック 左開閉式サイドドア 荷室床アルミ編鋼板 荷室LED灯2個 水抜き穴F1対 荷室仕切り扉付(脱着可能) ラッシングレール2段

◎ 不具合箇所・注意事項
ハンドルスレ ダッシュボードキズ Fガラス飛び石表面かけ 右ドアミラーキズ 荷室内キズ

装備品			
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスポイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション	<input checked="" type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 革シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input checked="" type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input type="checkbox"/> キーレスエントリー			

後送品申告欄			
<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
東プレ	2018 年		

車体No	NLR85-7035481		
登録No			

諸元	長さ 499 cm	幅 191 cm	高さ 287 cm
----	-----------	----------	-----------

