

状態表

B 059

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成29年12月	ダ付	2	ローター7°	TKG-XZU620D	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
3t 高床 4ナンバー ローター7° 手動コボレーン付	4000 cc	3000 kg	6385 kg	3人	
					外装

車歴	シフト	
自家用車	F5	
車検	冷房	燃料
	AC	軽油
走行区分	走行距離	修復歴
	33059 Km	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
アオ	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
8060 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ195/85R16 燃料タンク80L

◎ セールスポイント記入欄
花見台 32518 45651 三方開 内寸304×159×37 フロアマット&バイザー AM/FMラジオ エコモード ETC TRC フォグランプ 手動コボレーン付 Rアオリ左右ピン差し加工(ピン欠) 前立てプロテクター作業灯1個

◎ 不具合箇所・注意事項
ハンドルスレ ダッシュボードキズ シガーライター欠 Fガラス飛び石表面かけ 左右ドアミラーキズ Rナンバーフレーム曲がり 左Rフェンダーカバー曲がり コボレーン幌一部切れ 前立てプロテクター凸凹&一部曲がり小

装備品			
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスポイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション	<input type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 革シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input checked="" type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input checked="" type="checkbox"/> キーレスエントリー			

後送品申告欄			
<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
花見台			

車体No	XZU620-0012663		
登録No			

諸元	長さ 468 cm	幅 169 cm	高さ 199 cm
----	-----------	----------	-----------

