

状態表

D 939

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成15年12月	IL7	2	ヒラ	KR-NKR81EA	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2t FFL 標準 垂直PG	4770 cc	2000 kg	4645 kg	3人	外装

車歴	シフト	
自家用車	F5	
車検	冷房	燃料
	AC	軽油
走行区分	走行距離	修復歴
	99939 Km	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
8340 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ 205 / 65 R 16

◎ セールスポイント記入欄
極東 600kg能力 V601A-1ERT2 03T115537C 左R支柱&左シャシ取り付け 内寸 309 × 162 × 38 フロアマット AM / FMラジオ 集中ドアロック 電格ミラー HSA クラッチフリー付 アイドリングストップ 木平三方開

◎ 不具合箇所・注意事項
ハンドルスレ ダッシュボードキズ ドリンクホルダー欠 右フロアマット一部切れ Fガラス飛び石表面かけ 左ドアミラーカバーフレ 前立て鳥居板1カ所フレ&曲がり 荷台板スリキズ・ケズレ EGタペットオイルにじみ跡 左右アオリ上部加工穴6対 (1cm)

装備品			
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスポイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション	<input type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 革シート	<input type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input type="checkbox"/> キーレスエントリー			

後送品申告欄			
<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
極東			

車体No	NKR81E-7025950		
登録No			

諸元	長さ 468 cm	幅 169 cm	高さ 196 cm
----	-----------	----------	-----------

