

# 状態表

H 899

|                     |         |         |         |             |     |
|---------------------|---------|---------|---------|-------------|-----|
| 初年度登録               | 車名      | ドア      | 形状      | 型式          | 評価点 |
| 平成26年5月             | デューロ    | 2       | ヒラ      | TKG-XZU640M |     |
| グレード                | 排気量     | 最大積載量   | 車両総重量   | 乗員定員        | 内装  |
| 3t FJL 標準セミロング 垂直PG | 4000 cc | 3000 kg | 5965 kg | 3人          | 外装  |

|      |           |     |
|------|-----------|-----|
| 車歴   | シフト       |     |
| 自家用車 | F5        |     |
| 車検   | 冷房        | 燃料  |
|      | AC        | 軽油  |
| 走行区分 | 走行距離      | 修復歴 |
|      | 181899 Km | なし  |

|     |    |        |
|-----|----|--------|
| 内装色 | 色替 | カラーNo. |
|     | なし |        |
| 外装色 | 色替 | カラーNo. |
| 白   | なし |        |

|          |        |
|----------|--------|
| リサイクル預託金 | 名義変更期限 |
| 8820 円   |        |

|         |     |
|---------|-----|
| タコグラフ年式 | 電装品 |
|         | 未検査 |

|        |        |
|--------|--------|
| 型式指定番号 | 類別区分番号 |
|        |        |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| ◎ 走行に関する補足事項                              |
| タイヤサイズ195 / 70R17.5<br>燃料タンク100L<br>ハイルーフ |

|                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◎ セールスポイント記入欄                                                                                                                                                                                  |
| 極東 600kg能力 V601B-1MKT2 14T042023N<br>左右R支柱PG上下スイッチ<br>内寸353×179×38<br>フロアマット&バイザー<br>AM/FMラジオ<br>集中ドアロック フォグランブ<br>電格ミラー ETC エコモード<br>アイドリングストップ<br>ルーフキャリア付<br>左右セイコーラック<br>左シャシR工具箱<br>木平三方開 |

|                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ◎ 不具合箇所・注意事項                                                                                                                                |
| ハンドルスレ<br>ダッシュボードキズ<br>社外シフトノブ<br>右シート下はじ表皮切れ穴 (10cm)<br>Fガラス飛び石表面かけ<br>アオリ三方ステッカー小<br>左ドアミラーキズ<br>燃料タンクヘコミ<br>PG上下スイッチ表示一部欠<br>荷台板スリキズ・ケズレ |

|                                               |                                             |                                         |                                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 装備品                                           |                                             |                                         |                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング | <input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド | <input type="checkbox"/> サンルーフ          | <input type="checkbox"/> アルミ     |
| <input type="checkbox"/> テレビ                  | <input type="checkbox"/> カーステレオ             | <input type="checkbox"/> リアスポイラー        | <input type="checkbox"/> CDプレイヤー |
| <input type="checkbox"/> ナビゲーション              | <input type="checkbox"/> バックカメラ             | <input type="checkbox"/> MDコンボ          | <input type="checkbox"/> ムーンルーフ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> エアバック     | <input type="checkbox"/> 革シート               | <input checked="" type="checkbox"/> ABS | <input type="checkbox"/> ワンオーナー  |
| <input checked="" type="checkbox"/> ETC       | <input type="checkbox"/> 禁煙車                | <input type="checkbox"/> パワーシート         | <input type="checkbox"/> 4WD     |
| <input type="checkbox"/> 3列シート                | <input type="checkbox"/> フルエアロ              | <input type="checkbox"/> フロアマット         | <input type="checkbox"/> 社外マフラー  |
| <input type="checkbox"/> キーレスエントリー            |                                             |                                         |                                  |


|                                |                               |                                   |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 後送品申告欄                         |                               |                                   |                               |
| <input type="checkbox"/> 新車保証書 | <input type="checkbox"/> ラジコン | <input type="checkbox"/> スタンバイコード | <input type="checkbox"/> モニター |
| <input type="checkbox"/> リモコン  | <input type="checkbox"/> キーレス |                                   |                               |

|        |      |    |      |
|--------|------|----|------|
| 上物メーカー | 上物年式 | 段数 | 吊り荷重 |
| 極東     |      |    |      |

|      |                |  |  |
|------|----------------|--|--|
| 車体No | XZU640-0003243 |  |  |
| 登録No |                |  |  |

|    |           |          |           |
|----|-----------|----------|-----------|
| 諸元 | 長さ 519 cm | 幅 188 cm | 高さ 232 cm |
|----|-----------|----------|-----------|

[ 6 mm] [ 6 mm] A1 [ 6 mm] [ mm]



[ 8 mm] [ 8 mm] [ 8 mm] [ 8 mm]  
[ mm] [ mm] [ mm] [ mm]

スペア あり ジャッキ あり 工具: あり