

状態表

A 344

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成15年8月	ダゲ	2	ヒラ	KK-XZU346	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2t FJL 標準ロング 平ボデー	4890 cc	2000 kg	4885 kg	3人	外装

車歴	シフト	
自家用車	F5	
車検	冷房	燃料
	AC	軽油
走行区分	走行距離	修復歴
	88344 Km	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
8640 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ205/70R17.5 ハイルーフ

◎ セールスポイント記入欄
内寸436×180×38 フロアマット&バイザー 社外DVDナビ 集中ドアロック 電格ミラー フォグランプ ETC ESスタート 左右かるがるゲート 左シャシ中央工具 Rアオリチェーン2個 前立て鳥居作業灯1個 木平三方開

◎ 不具合箇所・注意事項
ハンドルスレ ダッシュボードキズ シガーライター欠 Fガラス飛び石表面かけ 左ドアミラーキズ 左右ドアステッカー跡小 荷台板スリキズ・ケズレ

装備品			
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスポイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション	<input type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 革シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input checked="" type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input type="checkbox"/> キーレスエントリー			


後送品申告欄			
<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重

車体No	XZU346-0001913		
登録No			

諸元	長さ 598 cm	幅 189 cm	高さ 212 cm
----	-----------	----------	-----------

[9 mm] [9 mm] A1 [9 mm] [9 mm]



[9 mm] [9 mm] [9 mm] [9 mm]
[9 mm] [9 mm] [9 mm] [9 mm]

スペア あり ジャッキ あり 工具: あり