

状態表

E 809

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成29年4月	IL7	2	ヒラ.クレーン	TPG-NPR85YN	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
3.8t 高床 ワイドロング 4段クレーン	2990 cc	3800 kg	7990 kg	2人	外装

車歴	シフト
事業用	F6
車検	冷房
	AC
	燃料
	軽油
走行区分	走行距離
	187809 Km
	修復歴
	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
10440 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ225/80R17.5 燃料タンク100L 予備検査R7年1月30日まで

◎ セールスポイント記入欄
タダノ TMZE294MHU 410-475-01394 EU7020 2010年3月 ラジコン フック ※令和6年11月クレーン年次点検済 内寸368×210×40 フロアマット&バイザー AM/FMラジオ キーレス HSA 電格ミラー フォグランプ ASR ECONO アイドリングストップ バックモニター 室内蛍光灯 クレーンワイヤー新品交換済み 床板アビトン張替済み 木平三方開 横ねた12本

◎ 不具合箇所・注意事項
ハンドルすれ ダッシュボードキズ&ビス穴5カ所 右フロアマット欠 右シート下コゲ跡多数(1mm8mm) 小物入れケース欠穴 Fガラス飛び石表面かけ ラジオアンテナ閉まらない EGタペットオイルにじみ跡小

装備品			
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング <input checked="" type="checkbox"/> パワーウィンド <input type="checkbox"/> サンルーフ <input type="checkbox"/> アルミ <input type="checkbox"/> テレビ <input type="checkbox"/> カーステレオ <input type="checkbox"/> リアスポイラー <input type="checkbox"/> CDプレイヤー <input type="checkbox"/> ナビゲーション <input checked="" type="checkbox"/> バックカメラ <input type="checkbox"/> MDコンボ <input type="checkbox"/> ムーンルーフ <input checked="" type="checkbox"/> エアバック <input type="checkbox"/> 革シート <input checked="" type="checkbox"/> ABS <input type="checkbox"/> ワンオーナー <input type="checkbox"/> ETC <input type="checkbox"/> 禁煙車 <input type="checkbox"/> パワーシート <input type="checkbox"/> 4WD <input type="checkbox"/> 3列シート <input type="checkbox"/> フルエアロ <input type="checkbox"/> フロアマット <input type="checkbox"/> 社外マフラー <input checked="" type="checkbox"/> キーレスエントリー			
後送品申告欄			
<input type="checkbox"/> 新車保証書 <input checked="" type="checkbox"/> ラジコン <input type="checkbox"/> スタンバイコード <input type="checkbox"/> モニター <input type="checkbox"/> リモコン <input type="checkbox"/> キーレス			
上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
タダノ	2010年	4段	2.93 t

車体No	NPR85Y-7015691
登録No	

諸元	長さ 622 cm	幅 219 cm	高さ 280 cm
----	-----------	----------	-----------

