

# 状態表

H 512

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
令和3年1月	ダ付	2	レゾウレイトウ	QDF-KDY231	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
1.35t FJL 中温冷凍車 左サイドドア	2980 cc	1350 kg	3845 kg	3人	外装

車歴	シフト
自家用車	F5
車検	冷房
	AC
	燃料
	軽油
走行区分	走行距離
	41512 Km
	修復歴
	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
シロ	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
7700円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ175/75R15 外気5℃時1時間で-7℃確認

◎ セールスポイント記入欄
<箱>トヨ車体 UT20B010376 厚み10cm <冷凍機>デーン CGA377 -7℃-35℃設定 内寸300×174×172 フロアマット&バイザー AM/FMラジオ 電格ミラー ETC サイドマーカー2対 左シャシR工具箱 左開閉式サイドドア R扉90度ストッパー付 荷室灯1個 水抜き穴F1対 荷室床ステンレス&プラスチックすのこ付

◎ 不具合箇所・注意事項
ダッシュボードキズ Fガラス飛び石表面かけ シャシフレーム一部サビ 荷室内キズ・ヘコミ

装備品			
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスポイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション	<input type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 革シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input checked="" type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input type="checkbox"/> キーレスエントリー			

後送品申告欄			
<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
トヨ車体/デーン			

車体No	KDY231-8046247		
登録No			

諸元	長さ	490 cm	幅	189 cm	高さ	267 cm
----	----	--------	---	--------	----	--------

