

状態表

E 696

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成27年10月	フォワード	2	ヒラクレーン	QKG-FTR34S2	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装 外装
7.2t ワイドヘッド付 アルミアオリ 5段クレーン	7790 cc	7200 kg	14230 kg	2人	

車歴	シフト	
自家用車	F6	
車検	冷房	燃料
	AAC	軽油
走行区分	走行距離	修復歴
	76696 Km	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
12460 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項

タイヤサイズ 265 / 70R19.5
 燃料タンク 200L 260PS
 アルミアオリ木平三方開 横ねた28本

◎ セールスポイント記入欄

クノ TMZE365HR 2.93t吊 410-025-01135
 KCD171 2015年10月製 ラジコン フック付
 ※令和7年4月クレーン年次点検済
 内寸 650×235×49
 フロアマット&パイザー AM/FMラジコ
 キーレス HSA 電格ミラー
 フォグランプ ETC オートクルーズ
 TMリターダー ドライブレコーダー
 運転席エアサスシート&肘掛付
 室内蛍光灯&カーテン付 消火器1個
 サイドマーカー7対 左右セイコーラック
 左右Rアオリ支柱脱着可能&パイプ立て穴付
 右シャシ中央工具箱 埋め込みフック7対
 前立て鳥居鉄板張り&左右作業灯
 前立て鳥居左右ステンレス製工具箱

◎ 不具合箇所・注意事項

ダッシュボードキズ
 シガーライター欠
 フロアマットサイズ違い
 Fガラス飛び石表面かけ
 左右ドアミラーキズ
 木製横ねた左右Rタイヤハウス部1本腐り気味
 上物クレーンキズ
 シャシフレーム一部サビ小

装備品

<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスポイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション	<input type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 革シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input checked="" type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input checked="" type="checkbox"/> キーレスエントリー			

後送品申告欄

<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input checked="" type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
クノ	2015 年	5 段	2.93 t

車体No	FTR34-7005751
登録No	

諸元	長さ 948 cm	幅 247 cm	高さ 317 cm
----	-----------	----------	-----------

