

状態表

B 302

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
令和4年4月	I#7	2	ダンプ	2PG-NKS88AN	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2.75t FFL 4WD 強化ダンプ 手動コボレン付	2990 cc	2750 kg	5925 kg	3人	外装

車歴	シフト
レンタ	F5
車検	冷房
	AC
	燃料
	軽油
走行区分	走行距離
	8302 Km
	修復歴
	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
9170円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ205 / 75R16

◎ セールスポイント記入欄
極東 CD02-31 22A01K105Y 三方開
内寸305×159×37
フロアマット&パイザー
AM/FMラジオ
キーレス HSA
ECONO ASR
車線逸脱警報装置
衝突被害軽減ブレーキ
2WD/4WD切替えスイッチ
手動コボレン付 (高さ30cm)

◎ 不具合箇所・注意事項
ダッシュボードキズ小
センター灰皿欠
Fガラス飛び石表面かけ
シャシフレーム一部サビ小
前立てプロテクター一部ヘコミ小
左コボレン骨組み一部曲がり小

装備品			
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンプルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスポイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション	<input type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 革シート	<input checked="" type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input checked="" type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input checked="" type="checkbox"/> キーレスエントリー			


後送品申告欄			
<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
極東			

車体No	NKS88-7002897		
登録No			

諸元	長さ 469 cm	幅 169 cm	高さ 199 cm
----	-----------	----------	-----------

[8 mm] [8 mm] [8 mm] [8 mm]



[8 mm] [8 mm] [8 mm] [8 mm]
[mm] [mm] [mm] [mm]

スペア なし ジャッキ あり 工具: あり