

状態表

H 279

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成30年5月	デュトロ	2	レザウレイト	TKG-XZU655M	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2.8t FJL 標準ロング 低温冷凍車 マル PG 左サイドドア スタンバイ付	4000 cc	2800 kg	6585 kg	3人	外装

車歴		シフト	
自家用車		F5	
車検	冷房	燃料	
令和8年7月	AC	軽油	
走行区分	走行距離	修復歴	
	81279 Km	なし	

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
8820 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ205/70R17.5 スタッドレスタイヤ装着 燃料タンク100L ハイルーフ 外気32℃時2時間で-10℃確認

◎ セールスポイント記入欄
<箱>トランテックス V005D70 厚み6cm (R扉10cm) <冷凍機>三菱 ±30℃ TDI S35A-L2 <PG>極東1000kg G21001D-B3MRA2 18T038131N レコン付 カートストップ-8サイトガード付 左シャシR&荷室内PGスイッチ&オート 内寸440×171×215 集中ドアロック 電格ミラー フォグランプ ESスタート ETC エモート アイドリングストップ バックモニター TRC 車線逸脱警報装置 衝突被害軽減ブレーキ ドライブレコーダー 電動バックブレーキ タイヤ止め2個 サイドマーカー3対 左右路肩灯 左開閉式サイドドア 右シャシスタンバイ付(コード付) ステンレス製ROエンターカパー 右シャシステンレス製工具箱 左シャシR3連タイヤチェーンフック 荷室床ステンレス 水抜き穴前後2対 荷室LED灯3個 ラッシングレール3段(15.62.112cm)&ロープ2本

◎ 不具合箇所・注意事項
※上物載せ替え (H30年製) ハンドルすれ ダッシュボードキズ 右シート下はじ表皮はげ&コゲ穴4カ所(5mm) Fガラス飛び石表面かけ 左右ドアミラーキズ 荷室内キズ・ヘコミ 荷室前立てエアリブ下部一部切れ・ヘコミ

装備品			
☒ パワーステアリング	☒ パワーウインド	☐ サンルーフ	☐ アルミ
☐ テレビ	☐ カーステレオ	☐ リアスボイラー	☐ CDプレイヤー
☐ ナビゲーション	☒ バックカメラ	☐ MDコンボ	☐ ムーンルーフ
☒ エアバック	☐ 革シート	☒ ABS	☐ ワンオーナー
☒ ETC	☐ 禁煙車	☐ パワーシート	☐ 4WD
☐ 3列シート	☐ フルエアロ	☐ フロアマット	☐ 社外マフラー
☐ キーレスエントリー			
後送品申告欄			
☐ 新車保証書	☐ ラジコン	☐ スタンバイコード	☐ モニター
☐ リモコン	☐ キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
トランテックス/三菱	2018 年		

車体No	XZU655-0008556		
登録No			

諸元	長さ	幅	高さ
	653 cm	192 cm	323 cm

