

状態表

G 738

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成30年7月	フォワード	2	アルミウイング	2RG-FRR90S2	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
2.55t ワイドベクト付 アルミウイング フルゲート	5190 cc	2550 kg	7970 kg	2人	外装

車歴	シフト
事業用	F6
車検	冷房
	AAC
燃料	修復歴
軽油	なし
走行区分	走行距離
	152738 Km

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
シロ	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
12460 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ 225 / 80 R17.5 アルミホイール装着 純正17インチホイール付 燃料タンク 200L 240PS 内寸 626 × 241 × 240

◎ セールスポイント記入欄
<箱>日本フルハーフ DM5 V6H1875 <PG>日本フルハーフ 1000kg能力 TLH 10G 左シャシRスイッチコード&リモコン付 PGカートストッパー&サイドガード付 フロアマット&イグニッション AM/FMラジオ キーレス フォグランプ HSA 電格ミラー&ター&左右電動角度調整 ETC アイドリングストップ ECONO タイヤ止め2個 車線逸脱警報装置 衝突被害軽減ブレーキ 消火器1個 運転席エアシート 室内蛍光灯&カーテン アルミ製サイドガード 8Rエンターカー 左右セイコラック 右シャシR工具箱 サイドマーカ6対 左右路肩灯 左シャシR3連タイヤチェーンフック2個 荷室LED灯3個 床フック8対 ラッシングレール2段 (61cm 140cm)

◎ 不具合箇所・注意事項
ハンドルすれ ダッシュボードキズ 左ドア灰皿欠 右シート下コゲ跡3カ所 (1mm~5mm) Fガラス飛び石表面かけ 左右ドアミラーキズ R扉ステッカー跡小 左アオリR受けゴム欠&箱左下角曲がり 箱天井凹凸多数&荷室内スリキズ・ケズレ 箱天井センターシート一部補修跡

装備品
☒ パワーステアリング ☒ パワーウインド ☐ サンルーフ ☐ アルミ ☐ テレビ ☐ カーステレオ ☐ リアスボイラー ☐ CDプレイヤー ☐ ナビゲーション ☒ バックカメラ ☐ MDコンボ ☐ ムーンルーフ ☒ エアバック ☐ 革シート ☒ ABS ☐ ワンオーナー ☒ ETC ☐ 禁煙車 ☐ パワーシート ☐ 4WD ☐ 3列シート ☐ フルエアロ ☐ フロアマット ☐ 社外マフラー ☒ キーレスエントリー


後送品申告欄
☐ 新車保証書 ☐ ラジコン ☐ スタンバイコード ☐ モニター ☐ リモコン ☐ キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
日本フルハーフ			

車体No	FRR90-7127491
登録No	

諸元	長さ	幅	高さ
	874 cm	249 cm	350 cm

(mm) (9 mm) A1 (9 mm) (mm)



(9 mm) (6 mm) (6 mm) (9 mm)
(mm) (mm) (mm) (mm)

スベア あり ジャッキ あり 工具: なし