

状態表

D 578

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成28年12月	ダッ	2	ヒラ	LDF-KDY231	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
1.35t FJL Wﾀｲﾁ 垂直PG	2980 cc	1350 kg	3645 kg	3人	外装

車歴	シフト
自家用車	FAT
車検	冷房
	AC
	燃料
	軽油
走行区分	走行距離
	54578 Km
	修復歴
	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
ｼﾛ	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
7700 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ 175/75R15

◎ セールスポイント記入欄
トヨタ車体 UF16M050260 600Kg能力 左R支柱PG上下スイッチ PGカートストッパー付 内寸305×161×38 木平三方開 左右アオリ上部ステーキパイプ付 (ボルト止め&溶接) フロアマット&バイザー AMラジオ 集中ドアロック 左右電格ミラー&ヒーター&左右電動角度調整 フォグランプ バックモニター ドライブレコーダー

◎ 不具合箇所・注意事項
ハンドルすれ 室内キズ 右フロアマット切れ穴(5cm) 左フロアカーペット切れ(30cm) 右シート下端へたり&切れ(5cm) 左シート下端へたり 左右ドアミラーキズ Fガラス飛び石かけ 左Fフェンダーフラップ切れ(1cm) シャシフレーム一部サビ小 荷台板スリキズ 左右アオリパイプ差し込み穴7対(1cm)

装備品			
<input checked="" type="checkbox"/> パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> パワーウインド	<input type="checkbox"/> サンルーフ	<input type="checkbox"/> アルミ
<input type="checkbox"/> テレビ	<input type="checkbox"/> カーステレオ	<input type="checkbox"/> リアスポイラー	<input type="checkbox"/> CDプレイヤー
<input type="checkbox"/> ナビゲーション	<input checked="" type="checkbox"/> バックカメラ	<input type="checkbox"/> MDコンボ	<input type="checkbox"/> ムーンルーフ
<input checked="" type="checkbox"/> エアバック	<input type="checkbox"/> 革シート	<input type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> ワンオーナー
<input type="checkbox"/> ETC	<input type="checkbox"/> 禁煙車	<input type="checkbox"/> パワーシート	<input type="checkbox"/> 4WD
<input type="checkbox"/> 3列シート	<input type="checkbox"/> フルエアロ	<input checked="" type="checkbox"/> フロアマット	<input type="checkbox"/> 社外マフラー
<input type="checkbox"/> キーレスエントリー			

後送品申告欄			
<input type="checkbox"/> 新車保証書	<input type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> スタンバイコード	<input type="checkbox"/> モニター
<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> キーレス		

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
トヨタ車体			

車体No	KDY231-8027290		
登録No			

諸元	長さ 469 cm	幅 169 cm	高さ 197 cm
----	-----------	----------	-----------

