

管理No. H458

※注意

仕上げ中の為、内容が変わる場合があります。

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
令和3年3月	IL7	2	レイアウト	2PG-NLR88AN	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
1.85t FFL 標準 低温冷凍車 スタンバイ付	2990 cc	1850 kg	4985 kg	3人	外装

車歴	シフト
自家用車	F5
車検	冷房
令和9年3月	AC
走行区分	走行距離
	70458 Km
	修復歴
	なし

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
10440 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ 195 / 75 R15
外気温 25℃時 1.5 時間で -7℃確認
サイドマーカー 2対

◎ セールスポイント記入欄
<箱>日本フルハーフ CM06 E2E2685
<冷凍機>サーモキング 1E42143002 AKCE000275
± 30℃設定 スタンバイ付(コード有)
内寸 330×164×175(178)
R入口 164×174
箱厚み8cm R観音扉&90度ストップ付 床ステンレスのこ付き(3cm) 仕切り扉付(脱着可)
左サイドスライドドア(81cm×161cm)
リア&サイドアカーテン付
ラッシングレール2段(63cm/123cm)&ベルト2個
フロアマット&カバー 集中ドアロック 左電格ミラー ETC2.0バックモニター アドブルー HSA ASR 車線逸脱警報装置 衝突被害軽減ブレーキ アイドリングストップ フォグランプ 室内蛍光灯
◎ 不具合箇所・注意事項
フロントガラス飛び石かけ
室内キズ ドアトリム色あせ
シガーライター壊れ
ドリンクホルダー部品欠(壊れ)
左シートコゲ穴1個 右シートコゲ穴2個
ドアミラーキズ 左右ドアステッカー跡
箱内キズ、ヘコミ
サイドドア枠ゴム切れ
サイド、リアカーテン一部切れ
下回りS1 スペアキーなし

装備品
■パワーステアリング ■パワーウインド □サンルーフ □アルミ
□テレビ □カーステレオ □リアスポイラー □CDプレイヤー
□ナビゲーション ■バックカメラ □MDコンボ □ムーンルーフ
■エアバック □革シート ■ABS □ワンオーナー
■ETC □禁煙車 □パワーシート □4WD
□3列シート □フルエアロ ■フロアマット □社外マフラー
□キーレスエントリー
後送品申告欄
□新車保証書 □ラジコン □スタンバイコード □モニター
□リモコン □キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
サーモキング			

車体No	NLR88-7006965
登録No	

諸元	長さ 526 cm	幅 187 cm	高さ 283 cm
----	-----------	----------	-----------

