

管理No. G717

※注意

仕上げ中の為、内容が変わる場合があります。

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
令和7年2月	ギガ	2	アルミインク	2PG-CYJ77D	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	内装
13.9t 4軸 アルミインク R17アス ハイルフ	9830 cc	13900 kg	24950 kg	2人	外装

車歴		シフト	
事業用		F7	
車検	冷房	燃料	
	AAC	軽油	
走行区分	走行距離	修復歴	
	20717 Km	なし	

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
白	なし	

リサイクル預託金	名義変更期限
14900 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ 245 / 70 R19.5
アルミホイール装着
メッキホイールナットカバー (Fのみ)
燃料タンク 300L × 2個

◎ セールスポイント記入欄
日本フルハーフ DV V0KK447
内寸 967 × 240 × 265
センターロック付五方開 R観音扉/90度ストップ付
庫内LED灯4個 セイコラック2対 落とし込みフック9対
ラッシングレール2段 (69cm/150cm)
フロアマット&バイザー キーフリー 左電格ミラー/ヒーター/ワイパー
エアアシスト シートヒーター/クーラー Bluetoothホルダー付
ETC2.0 バックモニター タコグラフ アドブルーリターター
デフロック クルーズコントロール HSA 車線逸脱警報装置
アイドリングストップ LEDヘッドライト&フォグランプ ASR
室内LED灯 ヘッドライトウォッシャー 温冷蔵庫
エアアシストローラー サイドカメラ 消火器1個
LEDライトマーカー7対 左右路肩LED灯
左右タイヤチェーン2対 右リア工具箱BOX メッキパーツ多数

◎ 不具合箇所・注意事項
室内キズ小 左シート背一部キズ、切れ
ドアミラーキズ (左メッキカバー一部剥がれ)
床板、庫内パネルスリキズ
アオリ内面キズ、ヘコミ
前立て荷受けキズ
スペアキーなし
上物カギ、ドアキー欠


装備品
☐ パワーステアリング ☐ パワーウインド ☐ サンルーフ ☐ アルミ
☐ テレビ ☐ カーステレオ ☐ リアスポイラー ☐ CDプレイヤー
☐ ナビゲーション ☐ バックカメラ ☐ MDコンボ ☐ ムーンルーフ
☐ エアバック ☐ 革シート ☐ ABS ☐ ワンオーナー
☐ ETC ☐ 禁煙車 ☐ パワーシート ☐ 4WD
☐ 3列シート ☐ フルエアロ ☐ フロアマット ☐ 社外マフラー
☐ キーレスエントリー
後送品申告欄
☐ 新車保証書 ☐ ラジコン ☐ スタンバイコード ☐ モニター
☐ リモコン ☐ キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
日本フルハーフ			

車体No	CYJ77D-7009495
登録No	

諸元	長さ 1197 cm	幅 249 cm	高さ 378 cm
----	------------	----------	-----------

[9 mm][9 mm] U1 [9 mm][8 mm]

[9 mm][5 mm] [10 mm][10 mm]
[9 mm][9 mm] [10 mm][9 mm]

スペア あり ジャッキ なし 工具: なし