

状態表

H 315

初年度登録	車名	ドア	形状	型式	評価点
平成27年11月	フォワード	2	レイアウト	SPG-FSR90T2	
グレード	排気量	最大積載量	車両総重量	乗員定員	
4.75t ワイドベッ付 低温冷凍車 左 SD 格納PG R175	5190 cc	4750 kg	10950 kg	2人	内装 外装

車歴		シフト	
事業用		F6	
車検	冷房	燃料	
	AAC	軽油	
走行区分	走行距離	修復歴	
	450315 Km	なし	

内装色	色替	カラーNo.
	なし	
外装色	色替	カラーNo.
ゴールド	あり	

リサイクル預託金	名義変更期限
12460 円	

タコグラフ年式	電装品
	未検査

型式指定番号	類別区分番号

◎ 走行に関する補足事項
タイヤサイズ 245 / 80 R17.5 スタッドレス&アルミホイール装着 純正エアディフレクター付 Rエアサス 燃料タンク 200L 240PS 外気 22℃時 3時間で -15℃確認

◎ セールスポイント記入欄
<箱>東プレ F154699 2015年11月 厚み8cm <冷凍機>東プレ ±30℃設定 XV72LCC-T <PG>極東 1000kg能力 CG1002H B3MRA2 15T108762N リモコン付 カートリッパ-8付 ガード 左シャシR&荷室内PG付付付付付 内寸 680×230×210 フロアマット&バイザー AM/FMラジオ キーレス HSA 電格ミラー ECONO アイドリングストップ バックモニター ドライブレコーダー デジタコ フォグランプ 右エアサスシート 室内蛍光灯&カーテン ETC サイドマーカー5対 左右路肩灯 タイヤ止め2個 右シャシ中央ステンレス工具箱 左シャシRジョロダー入れケース(部品欠) 左観音扉式サイドドア 氷抜き穴F1対

◎ 不具合箇所・注意事項
ラッシングレール2段 荷室LED灯4個 荷室床アルミ縞鋼板&ジョロダーレール4列 ハンドルスレ ダッシュボードキズ Fガラス飛び石表面かけ 左サイドガードキズ&曲がり シャシフレーム一部サビ 箱三面ステッカー跡 PGキズ 荷室内キズ&一部フレ&右R扉内下角フレ R門枠下部ヘコミ

装備品
☒ パワーステアリング ☒ パワーウインド ☐ サンルーフ ☐ アルミ ☐ テレビ ☐ カーステレオ ☐ リアスボイラー ☐ CDプレイヤー ☐ ナビゲーション ☒ バックカメラ ☐ MDコンボ ☐ ムーンルーフ ☒ エアバック ☐ 本皮シート ☒ ABS ☐ ワンオーナー ☒ ETC ☐ 禁煙車 ☐ パワーシート ☐ 4WD ☐ 3列シート ☐ フルエアロ ☐ フロアマット ☐ 社外マフラー ☒ キーレスエントリー

後送品申告欄
☐ 新車保証書 ☐ ラジコン ☐ スタンバイコード ☐ モニター ☒ リモコン ☐ キーレス

上物メーカー	上物年式	段数	吊り荷重
東プレ/極東	2015 年		

車体No	FSR90-7005277
登録No	

諸元	長さ	幅	高さ
	937 cm	249 cm	327 cm

